Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 06 de julio del 2021

# INFORME TECNICO Nº 067/2021

## Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la TOYOTA HILUX con chapa HCU 440, son según siguiente cuadro:

| Item | Descripcion | cant. |
|---|---|---|
| 7.3 | MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR | |
| 7.3.1 | CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra) | 1 |
| 7.3.6 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra) | 1 |
| 7.3.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra) | 1 |
| 7.3.8 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra) | 1 |

Joaquín Ortigoza
C.I. 1.788.380

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9