93

COB 7 EMPRENDIMIENTO
de César Ortiz Báez

Mantenimiento de Edificios e Instalaciones
Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar - Aire Acondicionado - Suministro

Calle Costa Báez - Acahay - 9° Dpto. Paraguarí - Paraguay
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com - Cel.: 0972 - 150 903

Informe Técnico

N° Patrimonial: .....

N° 0000502

Recurrente: Hospital de Policía

Ubicación: Vent. ☐ Split ☐

Fecha: 30-06-23.

Mantenimiento Preventivo:		Mantenimiento Correctivo:		

OBSERVACION:

Mantenimiento general y cambio de partes a fotocopadora Ricoh mp 301 con patrimonial Nº = 19018.000739.

Pruebas ok!

- ☐ Cambio Motor Compresor
- ☐ Cambio del Motor del Ventilador del Evaporador
- ☐ Cambio del Motor del Ventilador del Condensador
- ☐ Cambio de Placa Electrónica
- ☐ Cambio de Turbina
- ☐ Cambio de Filtro
- ☐ Cambio de displey
- ☐ Carga de Gas refrigerante
- ☐ Cap. 40F
- ☐ Cap. 45F
- ☐ Cap. 50F

Recibido por: José Ivo	*Ing. José M. Jara Fraulob* Suboficial Insp. P.S. Sección Informática	Jefe de Mantenimiento

Hab. 1245 - Imp. Carapegua - Tel. 021 - 5212737 - S.T. 50K2 - 000501 - 000750 - 05 - 2020

Original: Cliente - Copia: Archivo

94

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000153

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Sensor del Duplex

CÉSAR ALFERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ANTEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1
Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

95

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000154

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Sensor del Duplex

CÉSAR A. MERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ARIEL NUÑEZ SILVERA
Suboficial Superior P.S
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
..... de César Ortiz Báez .....
RUC: 3915788 - 1
Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. ADMINISTRACIÓN

96

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.

Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903

E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS

(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000155

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Actuador del Sensor de Registro

CÉSAR A. BERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ANGEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de César Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

César Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

97

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000156

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pila MNV
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Sensor del Duplex
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Sensor del Duplex

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ANGEL NUÑEZ SI...
Suboficial Superior ...
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

98

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.

Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay

Teléfono: 0972.150.903

E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

INFORMES DE SERVICIOS

(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000157

Asunción, 19 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Bisagras
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio del Rodillo Alimentador del casette
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Rodillo alimentador del ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Pad de retardo de ADO
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Cambio de Actuador del Sensor de Registro
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF -Mano de obra -Cambio de Actuador del Sensor de Registro

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

ARIEL NUÑEZ SI
Suboficial Superior
Sección Tesorería

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Baez
RUC: 3915788-1

Cesar Ortiz Baez.

Propietario

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFA DE DIV. PATRIMONIO

99

COB7 EMPRENDIMIENTOS	RUC: 3915788-1
Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro. Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos / Villa Elisa-Praguay Teléfono: 0972.150.903 E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com	INFORMES DE SERVICIOS **(No valido como comprobante de Venta)**

Nº 00000158

Asunción, 19 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Cambio de Laser
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Mano de obra - Cambio de Laser
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Cambio de Alimentador By Pass
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Mano de obra - Cambio de Alimentador By Pass
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Cambio de Ensamble de Salida de Fusor
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 -Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor

CÉSAR A. BERMOSILLA ÁLVAREZ
Sub Comisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

ARIEL NUÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Sección Tesorería

LOURDES TOFFOLETTI
SUBOFICIAL MAYOR SAN LIC.
JEFE N. PATRIMONIO

100

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000153

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Rodillos de Transferencias	99.000	99.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	69.300	69.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	55.000	55.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	12.100	12.100
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pila MNV	19.800	19.800
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pila MNV	6.600	6.600
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pad de retardo de ADO	77.000	77.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Sensor del Duplex	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex	22.000	22.000
	TOTAL		**619.300**

Son guaraníes: seiscientos diecinueve mil trescientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Baez
RUC 3915788-1

Cesar Ortiz Baez.

Propietario

109

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000154

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	55.000	55.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	12.100	12.100
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Rodillo alimentador del ADO	93.500	93.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pad de retardo de ADO	77.000	77.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Sensor del Duplex	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex	22.000	22.000
	TOTAL		**491.700**

Son guaraníes: cuatrocientos noventa y un mil setecientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
.....de Cesar Ortiz Báez.....
RUC: 3915788 - 1
Cesar Ortiz Báez.

Propietario

102

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.

Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903

E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO

(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000155

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	55.000	55.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	12.100	12.100
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	102.300	102.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pila MNV	19.800	19.800
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pila MNV	6.600	6.600
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Rodillo alimentador del ADO	93.500	93.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pad de retardo de ADO	77.000	77.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
	TOTAL		**585.200**

Son guaraníes: quinientos ochenta y cinco mil doscientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Báez
RUC 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

103

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.
Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903
E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO
(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000156

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Rodillos de Transferencias	99.000	99.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias	36.300	36.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pila MNV	19.800	19.800
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pila MNV	6.600	6.600
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Rodillo alimentador del ADO	93.500	93.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pad de retardo de ADO	77.000	77.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Sensor del Duplex	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Sensor del Duplex	22.000	22.000
	TOTAL		**526.900**

Son guaraníes: quinientos veintiséis mil novecientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
de Cesar Ortiz Baez

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

104

COB7 EMPRENDIMIENTOS

Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro.

Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay

Teléfono: 0972.150.903

E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com

RUC: 3915788-1

PRESUPUESTO

(No valido como comprobante de Venta)

Nº 00000157

Asunción, 18 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

CANTIDAD	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	55.000	55.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	12.100	12.100
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Bisagras	58.300	58.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Bisagras	11.000	11.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	102.300	102.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio del Rodillo Alimentador del casette	27.500	27.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Rodillo alimentador del ADO	93.500	93.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Rodillo alimentador del ADO	37.400	37.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Pad de retardo de ADO	77.000	77.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Pad de retardo de ADO	25.300	25.300
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	44.000	44.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP 4510SF - Mano de obra - Cambio de Actuador del Sensor de Registro	15.400	15.400
	TOTAL		**558.800**

Son guaraníes: quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
... de Cesar Ortiz Báez .....
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario

105

COB7 EMPRENDIMIENTOS	RUC: 3915788-1
Mantenimientos de Edificios e Instalaciones, Reparación de Equipos Informáticos, Muebles y Accesorios para el Hogar, Aire Acondicionado, Suministro. Avda. Von Poleski c/ Los Gladiolos/ Villa Elisa-Paraguay Teléfono: 0972.150.903 E-mail: cesarortizbaez@hotmail.com	PRESUPUESTO **(No valido como comprobante de Venta)**

Nº 00000158

Asunción, 19 de julio de 2023

Señores

POLICIA NACIONAL- ACTIVIDAD 07 **RUC:80016197-1**

PRESENTE

	DETALLE	PU	TOTAL
	LOTE Nº 06 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA RICOH.		
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Cambio de Rodillos de Transferencias	143.000	143.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Mano de obra - Cambio de Rodillos de Transferencias	40.700	40.700
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	126.500	126.500
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Mano de obra - Cambio de Conjunto Alimentador de Papel	22.000	22.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Cambio de Laser	110.000	110.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Mano de obra - Cambio de Laser	22.000	22.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Cambio de Alimentador By Pass	66.000	66.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Mano de obra - Cambio de Alimentador By Pass	15.400	15.400
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	88.000	88.000
1	Impresoras Marca RICOH Modelo: SP C262 - Mano de obra - Cambio de Ensamble de Salida de Fusor	29.700	29.700
	TOTAL		**663.300**

Son guaraníes: seiscientos sesenta y tres mil trescientos.

Sin otro motivo aprovechamos la ocasión para saludarles muy atte.

COB7 EMPRENDIMIENTOS
RUC: 3915788 - 1

Cesar Ortiz Báez.

Propietario