aycom S.R.L.

4669

Alta Tecnología para la Oficina
Importación - Exportación
ARTURO BATTILANA Nº 1860
021 - 201 421

INFORME TECNICO

- [x] MANTENIMIENTO
- [ ] REPARACION
- [x] ASISTENCIA
- [ ] PROGRAMACION
- [x] CONTRATO
- [ ] GARANTIA
- [ ] A FACTURAR
- [ ] OTROS

CLIENTES: Honora Cmara de Diputados
FECHA: 14/08/2020
DIRECCION: Avda República y 17 de Agosto
TELEFONO:
SOLICITADO POR: Dir. Recursos Humanos
EQUIPO: Reloj Marcador Biometrico Marca Zkteco
MODELO: Iclock 880 cod. pat: 1103-2-10-10572
SERIE N°:

DEFECTO SEGUN CLIENTE:
Reloj No funciona

DESCRIPCION DEL TRABAJO A REALIZAR:
El Reloj Necesita Mantenimiento y Reparacion con cambio de lector biometrico cambio de Placa de Memoria y cambio de Placa y flat de Unidad de lectura biometrico

HORA ENTRADA:	
HORA SALIDA:	
TRANSLADO:	
TOTAL HORAS:	

TECNICO

Abg. CARLOS GABRIEL ORTIZ GAVILÁN
Director General
Dirección General de Recursos Humanos
Honorable Cámara de Diputados