Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL — SNPP — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

MEMORANDUM **F.O .N° 128/2021**

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas, Fiscal de Obras**
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Informe de Fiscalización, O.S. N° 2.965**
Contrato N°25/2020 – Lote 5 – EISA

Fecha: 30 de Diciembre de 2.021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por la Contratista **EISA**, en la **Sede CENTRAL (Dirección de Villa Victoria)** referente a trabajos de mantenimiento, por un monto de Gs. **31.805.269.-** (treinta y un millones, ochocientos cinco mil, doscientos sesenta y nueve guaraníes).

En base a las visitas periódicas realizadas en la Sede, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Anexo Planilla de Ejecución.

Le saludo atentamente.

Arq. Omar A. Maidana Arias
Encargado de Despacho
Dirección de Infraestructura
SNPP

Fiscal de Obras

Dirección de Infraestructura
Recibido: Martha Aguirre
Fecha: 30/12/2021 Hora: 14:47
Nº:

I.D. No. 379.185 – Contrato N°25/2020 **F.O .N° 128/2021**

Lote 5 - Orden de Servicio No. 2.965

Sede CENTRAL – Dirección de Villa Victoria

ITEM	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN
105	72131601-011	Reparación de Pérdida de Agua (por sectores específicos). Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.	100%
130	72131601-011	Provisión y Cambio de Lavatorio de Acero Inoxidable de kitchenette idéntico al existente	100%
135	72102201-016	Cambio de Cableado de un Circuito de acuerdo a la potencia del mismo	100%
174	72102201-003	Provisión y Cambio de Llave de Un Punto y Tomacorriente	100%
196	72102602-008	Provisión y Colocación de Contramarcos de Madera según medida existente, pintado y barnizado.	100%
207	72102602-004	Provisión, Cambio y Colocación de Ventanas (Blindex) con perfilerías, herrajes y accesorios.	100%
219	72102402-001	Pintura Látex para Interior con Tratamiento Antihumedad (con retoques de enduído)	100%
220	72102402-002	Pintura de Cielorraso al Látex	100%
235	72131601-999	Dinteles de Varillas sobre aberturas	100%
253	72101607-002	Pared de Placa de Roca Yeso Cementicia de 10 mm de espesor	100%
262	72101511-001	Servicio de mantenimiento equipo acondicionador de aire, ventilación mecánica y todos los componentes del sistema de acondicionamiento de aire. Precio Unitario para equipos de 36.000 BTU (incluye limpieza total del equipo: carcaza-serpentina-turbina, carga de gas, cambio de capacitor)	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

Fiscal de Obras