Airmect

Nº 0010151

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-15-07-21 Solicitante: Academia diplomatica

Cliente: Ministerio de Relac Exter. Direccion Gral

Dirección: 14 de mayo y Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 18000	Split	220 V.	8,2 Amp.	21°C	11°C	275 lbs	68 lbs.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de pica acondicionado tipo Split marca Goodwe/hai. 18000 BTU/hs.

* Carga de gas refrigerante F22 por Equipos.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Duré

Airmect

Nº 0010152

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485
Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-15-07-21 Solicitante: Academia Diplomatica Dirección Gral.

Cliente: Ministerio de Relac Exter. Dirección: 14 de mayo y Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 18.000	Split	220V.	8,3 Amp.	21°C	11°C	278 lbs.	70 lbs.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 18000 BTU/h, marca Goodweather, provisión y carga de gas refrigerante Tipo F22.

Conforme Cliente

Firma: Primer Secretario Oscar Guerrero Coordinador Administrativo

Nombre: Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Diaz

Airmect

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Nº 0010153

Fecha: 15-07-21 Solicitante: Academia Diplomática Of. de Coordinación

Cliente: Ministerio de Relaciones Exter.

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
uno 24000	Split	220V.	10,8 Amp.	21°C	11°C	275 Lbs.	70 Lbs.

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 24000 BTU/hs.

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma

Nombre Sergio Dotó

Airmect

Nº 0010154

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-07-21 Solicitante: Academia Diplomatica

Cliente: Ministerio de Relac. Ext. Dirección Gral.

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
Uno 24000	Split	220V.	10,6 Amp	21°C	11°C	275 Lbs.	70 Lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Mto. Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado tipo Split de 24000 Bt/Hs.
x Provisión y carga de gas refrigerante T22.

Conforme Cliente

Firma: Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo
Academia Diplomática y Consular

Nombre:

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duré

Airmect

Nº 0010155

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: 15-07-21 Solicitante: Madeira Diplomatica

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores. Recepción Edificio I

Dirección: 14 de mayo c/ Humaita Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja
1 uno 36000	Split	380 V.	9,8 Amp.	20 °C	10 °C	275 lbs	68 lbs

10 Tal.: 50x2 - 10.001 al 10.500 - 5/2021

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Obs. Mantenimiento Preventivo de Equipos de Aire Acondicionado tipo Split de 36000 BTU/hs

Conforme Cliente

Firma: Primer Secretario Oscar Guerrero
Coordinador Administrativo

Nombre: Academia Diplomática y Consular

Técnico

Firma:

Nombre: Sergio Duré