Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta
+595 21 510 480/1
servicios@automotive.com.py
recepcion@automotive.com.py

www.automotive.com.py

San Lorenzo, 06 de Agosto del 2021

INFORME TECNICO Nº 87/2021

Trabajos realizados

En el marco de la LCO Nº 01/2020 **"Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos – segundo llamado" Contrato Nº 05/2020,** los trabajos realizados a la ISUZU D-MAX con Chapa EAJ059, son según siguiente cuadro:

Item	Descripcion	cant.
8.1	**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTRICO**	
8.1.6	CAMBIO DE FLOTADOR DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1
8.2	**MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO**	
8.2.2	CAMBIO DEL FILTRO DE AIRE INTERIOR	1
8.2.13	CORREA DE A.A.	1
8.3	**MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL MOTOR**	
8.3.1	CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR (incluye mano de obra)	1
8.3.3	CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (incluye mano de obra)	1
8.3.4	CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL (incluye mano de obra)	1
8.3.6	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE (incluye mano de obra)	1
8.3.7	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE (incluye mano de obra)	1
8.3.8	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluye mano de obra)	1
8.3.9	CAMBIO DE LIQUIDO REFRIGERANTE DE RADIADOR (incluye mano de obra)	1
8.4	**REPARACION DE MOTOR**	
8.4.19	REPARACION DEL RADIADOR	1
8.4.22	CAMBIO DE CORREA	1
8.4.10	CAMBIO DE POLEA LOCA	1
8.5	**REPARACION DE CAJA**	
8.5.8	SOPORTE DE CAJA	1
8.6	**REPARACION DE TREN DELANTERO Y TRASERO**	
8.6.4	CAMBIO DE BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO	2
8.6.10	CAMBIO DE PRECAT DE DIRECCION	2
8.6.21	CAMBIO DE AMORTIGUADOR TRASERO	2
8.6.24	CAMBIO DE MUNEQUIN DE DIRECCION	2
8.6.28	CAMBIO DE RULEMAN Y RETEN DE MASA TRASERA	4
8.6.23	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	2
8.6.33	CAMBIO DE RETEN DE MASA DELANTERA	2
8.6.42	CAMBIO DE BUJE ELASTICO	1
8.7	**REPARACION DE SISTEMA DE FRENO**	
8.7.6	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENOS	1