Sede Central: Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 569000 Casilla de Correo 384
Planta Industrial de Villeta: (595) 2595512
Planta Industrial de Vallemí: (595) 0351230303/14/48

07 SIETE

¡Construyendo futuro con cemento Paraguayo!

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

Hoja N° 1.-

Formulario B

ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS 045/2020

SAP

PROVEEDOR: DACA Import Export

CONTRATO N°: 106/2018

FRENTE: Administración Central Fábrica Villeta ☑ Fábrica Vallemí

A los 28 días del mes de Octubre del año 2020, los abajo firmantes se reúnen a efectos de informar que luego de la verificación realizada a los servicios adjudicados a la firma proveedora, en el marco del proceso de contratación de referencia, se comprueba que el/los mismo/s cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, por lo que se procede a la Recepción **Parcial** del servicio, con ID N.° 347.871 y según el siguiente detalle:

Orden de Compra	Item/Lote	Denominación y/o Descripción detallada del servicio	Informe del servicio (N°/Fecha) (Adjuntar)	Fecha de ejecución del servicio (Inicio y-culminación, en su caso)
	01	- Asistencia Técnica conforme a Contrato N° 106/2018 ID 347839 - A la Maquina Haver Boecker de la Embolsadora	Informe adjunto de fecha 12/10/2020 AI/055 -20	Del 07/10/20 al 09/10/2020
Observaciones: Se recepcionan los servicios ejecutados en el CIP - Villeta				

Se emite el presente documento, en el lugar y fecha señalados en el encabezamiento, en tres ejemplares originales de un mismo tenor, a los fines y efectos que correspondan.

Área de Requirente
Aclaración: Felipe Cuevas

FELIPE CUEVAS
Jefe Área Instrumentación
C.I.P. - Villeta

Jefatura Área Requirente
Aclaración: Florentin Cuevas

Ing. Florentin Cuevas
Jefe Área Mantenimiento
C.I.P. - Villeta

Director de Fábrica y/o Gerente del Área requirente
Aclaración:

Ing. Humberto Quiñónez
Director de Fábrica del C.I.P.
Villeta

I. N. C.
CEMENTO VALLEMÍ PARAGUAY
Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA