Secretaría
DESARROLLO PARA
REPATRIADOS Y REFUGIADOS
CONNACIONALES

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Anexo 19
Administrador de Contrato de Servicios
Acta de Conformidad de Servcios
Acta N° 02
Licitación por Concurso de Ofertas (LCO) N° 01/2023

Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos de la Institición ID N° 424.029

En la ciudad de Asunción, República Del Paraguay, a los 23 días del mes de Junio del 2023, en la sede de Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales, ubicada en la calle 25 de mayo Nº 1091 c/ Brasil, el Administrador del Contrato, el Sr. Iván Jara, Direector Administrativo, dependiente de la Dirección General de Administración y Finanzas, en representación de la SEDERREC, a los efectos de proceder al informe de conformidad de los servicios recibidos que se detallan a continuación:

item	Descripción	Precio Unitario(IVA incluido)	Precio Toral (IVA incluido)
	Hyundai Tucson 2018 Chapa WHDE 083 Color Bordo		
649	Aceite motor por litro -Hyundai Tucson - Baja Complejidad	39.342	314.736
650	Filtro de Aceite-Hyundai Tucson - Baja Complejidad	97.492	97.492
651	Filtro de Aire- Hyundai Tucson - Baja Complejidad	146.799	146.799
652	Filtro de Combustible- Hyundai Tucson - Baja Complejidad	163.192	163.192
653	Mano de Obra p/ hora -(DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 649 AL 652) - Servicio de mantenimiento preventivos o rutinarios para motor según frecuencia-HYUNDAI NEW TUCSON MODELO 2018 4X2 AUTOMATICO (BORDO). - Baja Complejidad	20.000	40.000
776	Reparar turbo - Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	3.293.584	3.293.584
788	Jgo. de engranejes del frente motor- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	1.127.925	1.127.925
789	Cadena de distribución -Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	1.134.417	1.134.417
790	Tensor de cadena de distrib.- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	1.157.500	1.157.500
806	Polea cigüeñal- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	1.214.542	1.214.542
815	Mano de obra p/ hora- (DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 764 AL 814) - Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor.-HYUNDAI NEW TUCSON MODELO 2018 4X2 AUTOMATICO (BORDO).- Alta Compeljidad	20.000	120.000
837	Evaporador de AA.CC.- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	2.213.750	2.213.750
838	Válvula expansora- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	445.905	445.905
839	Filtro recibidor de AA.CC.- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	369.934	369.934
840	Gas refrigerante - Hyundai Tucson-Alta Compeljidad	328.042	328.042
843	Polea de compresor- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	556.417	556.417
844	Embrague de compresor- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	658.892	658.892
845	Caño de compresor- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	614.396	614.396
859	Nucleo evaporador A/A- Hyundai Tucson- Alta Compeljidad	751.136	751.136
860	Mano de obra p/ hora-(DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 828 AL 859) - Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado-HYUNDAI NEW TUCSON MODELO 2018 4X2 AUTOMATICO (BORDO).- Alta Compeljidad	20.000	120.000
877	Modulo de caja automatica- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	2.538.610	2.538.610
880	Generador de pulso B- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	1.041.110	1.041.110
882	Caja de Valvulas- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	10.500.000	10.500.000
884	Aceite caja por litro- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	59.421	297.105
888	Filtro de caja automatica - Hyundai Tucson	648.900	648.900
889	Conjunto de Discos de embrague - Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	1.759.717	1.759.717
890	Juego de discos de freno- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	1.713.334	1.713.334
891	Materiales auxiliares- Hyundai Tucson - Alta Compeljidad	242.125	242.125
892	Mano de obra p/ hora- (DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 877 AL 891) - Serv. de repar. y mant. de sistema de transmisión.-HYUNDAI NEW TUCSON MODELO 2018 4X2 AUTOMATICO (BORDO).Alta Compeljidad	20.000	160.000
894	Traqueador trasero- Hyundai Tucson -Alta Compeljidad	445.609	891.218

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales

895	Mecanismo porta auxilio- Hyundai Tucson-Alta Compeljidad	700.000	700.000
896	Mano de obra p/ hora -(DE CADA UNO DE LOS ITEMS DEL 893 AL 895) - Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension-HYUNDAI NEW TUCSON MODELO 2018 4X2 AUTOMATICO (BORDO).-Alta Compeljidad	20.000	40.000
		TOTAL	**35.400.778**

El Administrador de Contrato manifiesta que los servicios recibidos cumplen con la Especificaciones Técnicas requeridas por la Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales.

Forman parte del presente Acta, Resolución N° 214/2023, Contrato N° 04/2023, Orden de Servicio N° 02 de fecha 05/06/2023 y el informe del servicio prestado del Proveedor.

En prueba de conformidad, se procede a la firma del presente documento, en tres copias de un mismo tenor y a un solo efecto

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

IVAN JARA
Director Administrativo

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Secretaría de Desarrollo para Repatriados
y Refugiados Connacionales

PROVEEDOR

Automecánica Tipian
RUC: 2.929.920-9
Tel: 510 966-0991 729 329