ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Nueva Esperanza, Departamento de Canindeyú, República del Paraguay, en el local municipal a los diecisiete días del mes de octubre del año del dos mil veinticinco, siendo las 07:42 horas, el **Señor Mario Milciades Almada Insfrán, Director de Gabinete Interno,** procede a la recepción de los servicios de Mantenimientos Mayores de Maquinarias Pesadas de la Institución Municipal que corresponde al LOTE Nº 03 y LOTE Nº 04, entregado por la empresa Adjudicada **AGROMECANICA MARTINEZ S.A.,** con **RUC Nº 80066943-6,** representada para este acto por el Señor **Milciades Gabriel Martínez Bresanovich** con **Cédula de Identidad N° 1.888.528,** resultantes de la **Licitación por Menor Cuantía Nacional (MCN) Nº 16/2025,** conforme al **Contrato Nº 98/2025 - ID N° 463876,** según se detallan a continuación los bienes y servicios que fueron recepcionados:

Nro. De Orden	Nro. De Lote	Descripción	U.M.	Cant.
		LOTE Nº 3: REPARACIONES DE CAMIONES VOLQUETES		
		Grupo 1 - Camión Volquete, Marca Scania 124, Año 1998 con Matrícula Nº OAF 219		
1	3	Bomba inyectora	Un	1,00
2	3	Mano de obra de servicio de colocación de Bomba inyectora	Un	1,00
3	3	Caja de cambios	Un	1,00
4	3	Mano de obra de servicio de colocación de caja de cambios	Un	1,00
5	3	Radiador de agua e intercooler	Un	1,00
6	3	Mano de obra de servicio de colocación de radiador de agua e intercooler	Un	1,00
7	3	Filtro de aire	Un	1,00
8	3	Mano de obra de servicio de cambio de filtro de aire	Un	1,00
9	3	Filtro de combustible	Un	1,00
10	3	Mano de obra de servicio de cambio de filtro de combustible	Un	1,00
11	3	Filtro de aceite	Un	1,00
12	3	Mano de obra de servicio de cambio de filtro de aceite	Un	1,00
13	3	satélite planetario	Un	1,00
14	3	Mano de obra de servicio de colocación de satélite planetario	Un	1,00
15	3	Kit disco de embrague c/ plator y cojinete	Un	1,00
16	3	Mano de obra de servicio de colocación de Kit disco de embrague c/ plator y cojinete	Un	1,00
17	3	Buje trasero lado izquierdo	Un	1,00
18	3	Mano de obra de servicio de colocación de buje trasero lado izquierdo	Un	1,00
19	3	Brazo Pitman hila elástico lado izquierdo	Un	1,00
20	3	Mano de obra de servicio de brazo Pitman hila elástico lado izquierdo	Un	1,00
21	3	Limpieza de tanque de combustible	Un	1,00
22	3	Pulmón de suspensión trasero lado izquierdo y derecho	Un	1,00
23	3	Mano de obra de servicio de cambio de pulmón de suspensión trasero lado izquierdo y derecho	Un	1,00
24	3	Rulemán masa trasero	Un	2,00
25	3	Mano de obra de servicio de cambio de rulemán masa trasero	Un	1,00
26	3	Muñequin de dirección	Un	1,00
27	3	Mano de obra de servicio de cambio de muñequin de dirección	Un	1,00
28	3	Provisión de Pastilla de freno delantero y trasero	Un	4,00
29	3	Mano de obra de servicio de colocación de pastilla de freno delantero y	Un	4,00

		trasero		
30	3	Provisión de Amortiguador delantero	Un	2,00
31	3	Mano de obra de servicio de cambio de amortiguador delantero	Un	2,00
32	3	Provisión de Amortiguador trasero	Un	2,00
33	3	Mano de obra de servicio de cambio de amortiguador trasero	Un	2,00
Grupo 2 - Camión Volquete, Marca Scania 124, Año 1998 con Matrícula Nº OAX 798				
1	3	Piñón corona	Un	1,00
2	3	Mano de obra de colocación de piñón corona	Un	1,00
3	3	Mano de obra de reparación completa de tren delantero	Un	1,00
4	3	Mano de obra de reparación de cilindro hidráulico	Un	1,00
5	3	Servicio de reparación de bomba hidráulica	Un	1,00
6	3	Caja de cambios	Un	1,00
7	3	Mano de obra de servicio de colocación de caja de cambios	Un	1,00
8	3	Radiador de agua e intercooler	Un	1,00
9	3	Mano de obra de servicio de colocación de radiador de agua e intercooler	Un	1,00
10	3	Filtro de aire	Un	1,00
11	3	Mano de obra de servicio de cambio de filtro de aire	Un	1,00
12	3	Filtro de combustible	Un	1,00
13	3	Mano de obra de servicio de cambio de filtro de combustible	Un	1,00
14	3	Filtro de aceite	Un	1,00
15	3	Mano de obra de servicio de cambio de filtro de aceite	Un	1,00
16	3	Limpieza de tanque de combustible	Un	1,00
17	3	Pulmón de suspensión trasero lado izquierdo y derecho	Un	1,00
18	3	Mano de obra de servicio de colocación pulmón de suspensión trasero lado izquierdo y derecho	Un	1,00
19	3	Rulemán masa trasero	Un	2,00
20	3	Mano de obra de servicio de cambio de rulemán masa trasero	Un	1,00
21	3	Muñequin de dirección	Un	1,00
22	3	Mano de obra de servicio de cambio de muñequin de dirección	Un	1,00
23	3	Provisión de Pastilla de freno delantero y trasero	Un	4,00
24	3	Mano de obra de servicio de cambio de pastilla de freno delantero y trasero	Un	4,00
25	3	Provisión de amortiguador delantero	Un	2,00
26	3	Mano de obra de servicio de colocación amortiguador delantero	Un	2,00
27	3	Provisión de amortiguador trasero	Un	2,00
28	3	Mano de obra de servicio de colocación de amortiguador trasero	Un	2,00
Nro. De Orden	**Nro. De Lote**	**Descripción**	**U.M.**	**Cant.**
		LOTE 4: REPARACIONES DE TRACTORES AGRÍCOLAS		
		Grupo 1 - Reparaciones de Tractores Agrícolas		
1	4	Kit de mantenimiento completo de motor	Un	1,00
2	4	Servicio de reparación de circuito	Un	1,00
3	4	Rulemán piloto diferencial	Un	1,00
4	4	Mano de obra del servicio de colocación de rulemán piloto diferencial	Un	1,00
5	4	Desmontaje y montaje de radiador	Un	1,00
6	4	Juego de perno y puntaje de eje	Un	1,00
7	4	Mano de obra del servicio de colocación de juego de perno y puntaje de eje	Un	1,00

8	4	Juego de cilindro de levante	Un	1,00
9	4	Mano de obra del servicio de colocación de juego de cilindro de levante	Un	1,00
10	4	Horquilla de cajas de cambios	Un	1,00
11	4	Mano de obra del servicio de cambio de horquilla de cajas de cambios	Un	1,00
12	4	Servicio de cambio de rectificadora	Un	1,00
13	4	Cabo de levante comando original	Un	1,00
14	4	Mano de obra del servicio de cambio de cabo de levante comando original	Un	1,00
15	4	Disco de embrague	Un	1,00
16	4	Mano de obra del servicio de cambio de disco de embregue	Un	1,00
17	4	Reten de brazo hidráulico	Un	1,00
18	4	Mano de obra del servicio de cambio de reten de brazo hidráulico	Un	1,00
19	4	Sistema de freno	Un	1,00
20	4	Mano de obra del servicio de cambio de sistema de freno	Un	1,00
21	4	Soporte completo de caja	Un	1,00
22	4	Mano de obra del servicio de cambio de soporte completo de caja	Un	1,00
23	4	Juego de pistón	Un	1,00
24	4	Mano de obra del servicio de cambio de juego de pistón	Un	1,00
25	4	Servicio de rectificado de motor	Un	1,00
26	4	Disco de toma de fuerza	Un	1,00
27	4	Mano de obra del servicio de cambio de disco de toma de fuerza	Un	1,00

Una vez verificado todos los servicios y bienes y no habiendo ninguna observación se da por terminado el presente acto previa lectura ratificación de su contenido, pasando a firmar los presentes, siendo las 09:47 horas.

AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
R.U.C.: 80066943 - 6
CEL.: (0973) 620 054

Mario Milciades Almada
Director de Gabinete Interno
Municipalidad de Nueva Esperanza

Milciades G. Martinez B.
Agromecánica Martínez S.A.
Empresa Adjudicada

Mario M. Almada Insfrán
Dtor. de Gabinete Interno
Municipalidad de Nueva Esperanza