COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMANDO DE INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los quince días del mes de julio del año dos mil veinte siendo las diez horas, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral Elizardo Aquino N° 1792, Ñu Guazú, con la presencia del Representante de Auditoria Interna de la FAP, S1° TEC DERLIS ANTONIO MARTINEZ., se procede a la recepción de los siguientes servicios en el Comando de Institutos Aeronáuticos de Enseñanzas , realizado por la firma COMPU NEW , conforme al Contrato N° 03/2020 de la Fuerza Aérea Paraguaya e Informe Técnico N° 090.

ITEMS	DESCRIPCION	U de Medida	cantidad
1	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 60.000 BTU Rotulado N° 2347, ubicado en el Salón Auditorio. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina. Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios, Cambio de cañería de bronce, Cambio de aleta del ventilador, Cambio de motor ventilador, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
2	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 60.000 BTU Rotulado N° 2348, ubicado en el Salón Auditorio. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador, Desmontaje y montaje para su reparación y mantenimiento	EVENTO	1
3	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 24.000 BTU Rotulado N° 2025, ubicado en EFSOFAER. Cambio filtro de aire, Limpieza de serpentina, Cambio de aleta del ventilador Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	EVENTO	1
4	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 24.000 BTU Rotulado N° 2026, ubicado en EFSOFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Limpieza de serpentina, Cambio de panal de filtro, Cambio de rulemanes, Cambio de capacitor de arranque, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Limpieza completo del aparato, cañerías y sus accesorios, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	EVENTO	1
5	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 12.000 BTU Rotulado N° 2024, ubicado en la EFSOFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	EVENTO	1
6	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo split, marca Tokio 12.000 BTU Rotulado N° 2023, ubicado en la EFSOFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de contactor, Cambio de serpentina, Reparación y mantenimiento de motor ventilador, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	EVENTO	1

COMPU N.E.W. & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA · CONTROL INTERNO
Teresa M. Cabrera Raniagua
C.P. Control Interno - DAFCIAERE

Miguel Angel Marquez Chávez
SA Téc

COMANDO DE LA FUERZA AEREA · INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA · Comité de Recepción

3° Tec

7	Servicio de mantenimiento y reparaciones de Sistema de Aire Acondicionado tipo ventana SPRINGER 12.000 BTU Rotulado N° 0072, ubicado en el CIEFAER. Carga de gas, Cambio filtro de aire, Cambio de panal de filtro, Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control, Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	EVENTO	1

El acto se lleva a cabo con las formalidades de práctica con la presencia del representante de la Auditoria Interna de la FAP, pasando a suscribirse el presente acta, en dos ejemplares de un mismo tenor; los miembros del de Comité de Recepción de Bienes y Servicios; y la Representante de Control Interno del CIAERE.

COMPU NEW & ASOCIADOS
Antonio R. Fernández
RUC: 753.733-6
Propietario

.....

Entregue Conforme
Firma Comercial

Miguel Angel Marquez Chávez
SATOC

.....

Recibí Conforme

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
CONTROL INTERNO

.....

Representante de Control Interno - CIAERE-
Teresa M. Cabrera Paniagua
C.P. Control Interno - DAF CIAERE

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
INSTITUTOS AERONAUTICOS DE ENSEÑANZA
Comité de Recepción

.....

Comité de Recepción