Ministerio de TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | SNPP SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL | GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

MEMORANDUM **F.O .N° 017/2021**

A: **Arq. Omar Maidana, Encargado de Despacho**
Dirección de Infraestructura

De: **Arq. Javier Benegas**, Fiscal de Obras
Dirección de Infraestructura

Asunto: **Informe de Fiscalización, O.S. N° 2.428**
Contrato N°25/2020 – Lote 5 – EISA

Fecha: 05 de Abril de 2.021

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de presentar mi informe referente a las obras realizadas por la Contratista EISA, en la Sede **CENTRAL (Techo entre Bloque 1 y Bloque 2),** referente a trabajos de mantenimiento, por un monto de Gs. **21.913.396**.- (veintiún millones, novecientos trece mil, trescientos noventa y seis guaraníes).

En base a las visitas periódicas realizadas en la Sede, y; observando el avance y desarrollo de los trabajos, me permito concluir que los trabajos fueron realizados en tiempo y forma.

Anexo Planilla de Ejecución.

Le saludo atentamente.

V°B°

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Servicio Nacional de Promoción Profesional – República del Paraguay – Dirección de Infraestructura

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Servicio Nacional de Promoción Profesional – República del Paraguay – Dirección de Infraestructura

Fiscal de Obras

Dirección de Infraestructura
Recibido: .....
Fecha: 05/04/21 Hora: 08:48
Nº: .....

I.D. No. 379.185 – Contrato N°25/2020 **F.O .N° 017/2021**

Lote 5 - Orden de Servicio No. 2.428

SEDE CENTRAL (Techo entre Bloque 1 y Bloque 2)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
61	Reparación de techo – Provisión e instalación de techo de chapa tipo sándwich con aislante de poliuretano (incluye estructura metálica de perfiles de sección hasta 10 x 10)	100%
99	Provisión y Colocación de Cañerías para Desagues Pluviales, PVC 100 mm. Incluye excavación, acarreo, relleno de fosas y compactación	100%
145	Instalación de artefactos de energía eléctrica – Provisión y Colocación de equipos fluorescentes comunes de 2 x 40 watts	100%
215	Servicio de pintura de exteriores – Pintura acrílica impermeabilizante (antialgas, antihongos, flexible, de color blanco reflectivo y de aplicación en frío en varias manos)	100%
257	Provisión, Colocación y Cambio de Barandas Metálicas de Acero Inoxidable de sección tubular (Pasamanos 2" y Postes de anclaje de Sección Tubular con Cristales Templados de espesor= 10 mm)	100%

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL · SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL · REPÚBLICA DEL PARAGUAY · Dirección de Infraestructura

Fiscal de obras