FRIO UNIVERSAL S.R.L.

Climatización - Frio Industrial y comercial

San Lorenzo, 20 de octubre de 2022

Señores
SENACSA
Presente

En relación a LCO N° 09/2022 SENACSA "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y CÁMARA FRIGORÍFICA– PLURIANUAL CONTRATO ABIERTO – ID Nº 413.072"** me dirijo a ustedes a fin de remitir informe técnico de trabajos realizados.

INFORME TECNICO DE TRABAJOS REALIZADOS Nº 00023/2022

Marca	Capacidad	Código Patrimonial	Ítem	Descripción
TOKYO	Split 36000	2316.32644	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			15.3	Gas refrigerante R22
			15.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
TOKYO	Split 36000	2316.24179	4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 36.000 BTU
			15.3	Gas refrigerante R22
			15.5	Mano de obra por Provisión y carga de gas refrigerante
SPRINGER	Ventana 18000	2316.0416	9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000 BTU
			24.2	Desmontaje de equipos de acondicionadores de aire con soportes correspondientes. A.A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
			23.21	Mano de Obra Instalación de A. A. TIPO INDIVIDUAL O VENTANA DE 18.000BTU
RDC	Split 24000	2316.37908	3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 24.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.37496	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU
RDC	Split 18000	2316.26710	2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Mano de Obra A. A. TIPO SPLIT DE 18.000 BTU

FRIO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343

Técnico Responsable: Vidal Escobar

Conformidad SENACSA (firma, aclaración, sello): _____

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA

Sr. Julio Bernal
Jefe Dpto. de Mantenimiento
SENACSA