TOYOTOSHI S.A.

Referencia: **INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS** Fecha: 29-06-2019

Cliente: COMANDO DE LA ARMADA

Nº. Contrato: 51/2019

Vehículo: 8AJHA3FS500510837 Chapa: HDB526

Modelo: FORTUNER SRV 2.8 AUT. Color: PLATA

Por la presente le informamos que en la fecha mencionada hemos realizado los siguientes trabajos al vehículo cuyo datos están referidos en este informe:

	Cantidad
✔ CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	9
✔ CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	1
✔ CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL POR LITRO	4
✔ CAMBIO DE ACEITE DE CAJA POR LITRO	1
✔ CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	1
✔ CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	1
✔ LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA	1
✔ LIMPIEZA Y CALIBRACION PICO INYECTOR	1
✔ REPARACION DE BOMBA INYECTORA	1
✔ SERVICIO DE ALINEACION Y BALANCEO DE RUEDAS	1
✔ ACEITE DE DIRECCION HIDRAULCA POR LITRO	1
✔ CONTROL Y REGULACION DE FRENOS	1
✔ FLUIDO DE FRENO DOT3	1
✔ RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO AMBOS LADO	1
✔ RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO AMBOS LADO	1
✔ FOCO LUZ BAJA	1
✔ FOCO 12VOLT	1
✔ FOCO FICHA	1
✔ CAMBIO REFRIGERANTE PARA RADIADOR	1
✔ LIMPIEZA COMPLETA DE RADIADOR	1

Daniel Cuevas
Administración de Taller
Toyotoshi S.A.
Complejo San Lorenzo - Paraguay
Mcal. López y Víctor Cáceres

VICTOR A. LEDESMA ROBADIN
SO 2º F - Jefe Div. Depósito