essap ■ GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

UNIDAD DE TRANSPORTE

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD DE TRANSPORTE Y TALLERES

Acta de Recepción Definitiva de Mantenimiento y Reparación Menores de Vehiculos de la ESSAP S.A.

Sub Referencia: **Orden de Servicio Nº 09/2022**

Contrato Nº 26/2022 **TALLER R.C. _ ID Nº 404.457**

Fecha: 05/08/2022

MARCA/MODELO	CHAPA Nº	GERENCIA
NISSAN FRONTIER	BKN-973	GERENCIA TECNICA

DETALLE DE TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
105.1	Mano de obra Reparación de radiador	1
105.2	Limpieza de radiador	1
105.3	Bomba de agua	1
105.5	Mano de obra reparaciones menores	1
106.23	Engranaje frente motor	4
106.26	Mano de obra Reparación de Bomba Inyectora.	1
106.27	Calibracion y limpieza de Bomba Inyectora	1
106.28	Picos inyectores	4
107.1	Mano de obra Reparacion de sinfín de direccion	1
107.5	Mano de obra reparacion de tren delantero	1
110.2	Fibra de freno trasero	4
110.5	Disco de freno	2
110.7	Tambor de freno	2
110.10	Mano de obra Reparacion de servo freno	1
110.11	Cilindro de freno	2
110.14	Mano de obra reparacion de freno	1
111.2	Grillete elásticos	2
111.3	Mano de obra reparacion de suspensión	1

TALLER R.C.
Crispín Ruffinelli
Teléf.: 901 960

Sixto Aguayo Yabari
Jefe Dpto. Talleres
Unidad de Transporte
OESSAP S.A.

Lic. Blas A. Azuaga O.
Jefe Unidad de Transporte
OESSAP S.A.