LA MAYORIA
Email: carlos_overa@hotmail.com
Cel.:Tel.: 0981970678
Dir.:Tte 1ero Carlos Rocholl c/Aviadores del Chaco.
Asunción - Paraguay

Luque, 23 de junio de 2021.

Ing:
Sebastián Romero.

Congreso Nacional.
Presente

INFORME TECNICO

Solicitado por: Ing. Sebastián Romero, jefe de mantenimiento del Congreso Nacional quien ejerce de administrador de contrato.

Contrato: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE LOS EDIFICIOS DEL CONGRESO NACIONAL ID: 382129". CONTRATO NRO: 29/2020.

ESTACIONAMIENTO DEL CONGRESO NACIONAL:

En el estacionamiento del Congreso se realizó la asistencia técnica de urgencia, se econtró que el portón recibió un golpe, el cual hizo que la hoja del portón quedara deformada, debido a la deformación se tenía una desalineación que imposibilitaba el funcionamiento. Se corrigió y enderezo la deformación, logrando con esto la alineación correcta y el funcionamiento del portón.
El trabajo realizado de urgencia en total tuvo una duración de 2 horas y 30 minutos. Se computa como 2 horas de servicio de asistencia técnica de urgencia.
Sin nada más que informar, me despido atentamente.

Ing. Guillermo Andrés Marusyn Vlcek.
Gerente Técnico.
LA MAYORIA.

CONGRESO NACIONAL · DGA · DIRECCION DE MANTENIMIENTO

Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Mantenimiento
Congreso Nacional
23/06/2021