DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

FICHA TÉCNICA DE VEHÍCULO.

Fecha: 30/09/2022

Contrato Nº: 26/2022

Orden de Verificación Nº: **30**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: DIRECCION DE PREGRADO

Marca: IVECO

Modelo:

Móvil Nº:

Color: Blanco

Chapa Nº: AABM 832

Kilometraje: No visualizado

Chassis: 93ZL50C01K8479311

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

FICHA TECNICA

Nro.	Item	FICHA TECNICA
1	1.2	Zapatas de frenos tras.
2	1.3	Tambores de Freno
3	1.4	Bomba central de freno
4	1.5	Ca?os flexibles de frenos
5	1.6	Resortes de zapatas
6	1.7	segureos de zapatas
7	1.9	Cementado de zapatas
8	1.10	Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero
9	1.11	Mano de obra
10	1.1	Cilindros de frenos trasero
11	1.8	Cambio de fluido de freno p/Litro
12	2.2	Punta eje izq.
13	2.3	Punta eje der.
14	2.4	Masa de rueda izq.
15	2.5	Masa de rueda der.
16	2.6	Mano de obra
17	3.5	Motor de arranque completo
18	3.6	Trabajos de terceros
19	3.7	Mano de obra
20	4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)
21	4.3	Rotor de Alternador
22	4.4	Estator de Alternador
23	4.5	Correa de Alternador
24	4.6	Rulemanes de Alternador
25	4.7	Polea de alternador
26	4.8	Carcasa Trasera de alternador
27	4.9	Carcasa delantera de alternador
28	4.11	Mano de obra
29	5.10	conmutador de luces
30	5.11	bulbo de marcha atr?s
31	5.12	bulbo de frenos
32	5.13	bulbo de punto muerto
33	5.14	espejo retr. Ext. izq.
34	5.15	espejo retr. Ext. Der.
35	5.16	Mano de obra
36	6.1	Juego de camisa
37	6.3	Juego De Aros
38	6.4	Juego de Juntas
39	6.5	Juego De casquillos de biela
40	6.6	Juego De caquillos de Bancada
41	6.7	Valvulas de Admision
42	6.8	Valvulas de Escape
43	6.9	Junta de Tapa de Cilindros
44	6.25	Cambio de aceite motor p/Litro
45	6.26	Filtro de aceite
46	6.27	Filtro de Aire
47	6.28	Filtro de Combustible
48	6.29	Regulador de Cadena de Distrib.
49	6.30	Soporte de caja

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:800283265-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

FICHA TÉCNICA DE VEHÍCULO.

Fecha: 30/09/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°: **30**

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: DIRECCION DE PREGRADO

Marca: IVECO

Modelo:

Móvil N°:

Color: Blanco

Chapa N°: AABM 832

Kilometraje: No visualizado

Chassis: 93ZL50C01K8479311

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.2	Zapatas de frenos tras.	1
2	1.3	Tambores de Freno	1
3	1.4	Bomba central de freno	1
4	1.5	Ca?os flexibles de frenos	1
5	1.6	Resortes de zapatas	2
6	1.7	segureos de zapatas	2
7	1.9	Cementado de zapatas	2
8	1.10	Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero	1
9	1.11	Mano de obra	5
10	1.1	Cilindros de frenos trasero	2
11	1.8	Cambio de fluido de freno p/Litro	3
12	2.2	Punta eje izq.	1
13	2.3	Punta eje der.	1
14	2.4	Masa de rueda izq.	1
15	2.5	Masa de rueda der.	1
16	2.6	Mano de obra	5
17	3.5	Motor de arranque completo	1
18	3.6	Trabajos de terceros	1
19	3.7	Mano de obra	5
20	4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	1
21	4.3	Rotor de Alternador	1
22	4.4	Estator de Alternador	1
23	4.5	Correa de Alternador	1
24	4.6	Rulemanes de Alternador	1
25	4.7	Polea de alternador	1
26	4.8	Carcasa Trasera de alternador	1
27	4.9	Carcasa delantera de alternador	1
28	4.11	Mano de obra	5
29	5.10	conmutador de luces	1
30	5.11	bulbo de marcha atr?s	1
31	5.12	bulbo de frenos	1
32	5.13	bulbo de punto muerto	1
33	5.14	espejo retr. Ext. izq.	1
34	5.15	espejo retr. Ext. Der.	1
35	5.16	Mano de obra	5
36	6.1	Juego de camisa	1
37	6.3	Juego De Aros	1
38	6.4	Juego de Juntas	1
39	6.5	Juego De casquillos de biela	1
40	6.6	Juego De caquillos de Bancada	1
41	6.7	Valvulas de Admision	1
42	6.8	Valvulas de Escape	1
43	6.9	Junta de Tapa de Cilindros	1
44	6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	10
45	6.26	Filtro de aceite	1

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ...

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

46	6.27	Filtro de Aire	1
47	6.28	Filtro de Combustible	1
48	6.29	Regulador de Cadena de Distrib.	1
49	6.30	Soporte de caja	1

51

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

50

Fecha: 10/06/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°:

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04

Marca: Mercedes Benz

Modelo: Accelo

Móvil N°:

Color:

Chapa N°: CDU 323

Kilometraje:

Plazo de Entrega: 3 Días

Chassis: 9BM979046GS032072

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

FICHA TECNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	FICHA TECNICA - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO
1	1.1	Cambio de cardan trasero
2	1.2	Cambio de crucetas
3	1.3	Cambio de reten palier cada uno
4	1.4	Desmontar y montar caja
5	1.5	Reparaci?n de diferencial trasero
6	1.6	Reparaci?n de transferencia
7	1.7	Mano de obra
8	2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados
9	2.2	Cambio prisionero y tuerca de rueda
10	2.3	Brazo pitman
11	2.4	Brazo zeta
12	2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n
13	2.9	Mano de obra
14	3.1	Cambio de par de amortiguadores traseros original
15	3.2	Cambio de bujes el?sticos
16	3.3	Rulemanes de masa
17	3.4	Alineaci?n y Balanceo
18	3.5	Retenes de masa
19	3.7	Mano de obra
20	4.1	Cambio de disco de embrague
21	4.2	Cambio de cojinete de empuje
22	4.3	Cambio de plato de presi?n
23	4.4	Cambio de ruleman piloto
24	4.5	Mano de obra
25	5.1	Cambio de juego de cubetas de freno de ambos lados
26	5.2	Reparaci?n de bomba central de freno
27	5.3	Cambio de pastilla de freno
28	5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados
29	5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados
30	5.6	Cambio de cilindro de freno trasero
31	5.8	Rectificaci?n de disco de freno ambos lados
32	5.9	Mano de obra
33	6.1	Reparaci?n alternador
34	6.2	Reparaci?n motor de arranque
35	6.3	Luces de estacionamiento faros traseros (retroseso, giro y estacionamiento
36	6.5	Control y reparaci?n de tablero
37	6.16	Mano de obra
38	11.1	Cambio de filtro de combustibles
39	11.2	Cambio de filtros de aire
40	11.3	Cambio de filtros de aceite
41	11.4	Cambio de fluidos
42	11.5	Mano de obra

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80026285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

HECTOR V. AGUILAR
Comisario Principal MCP.
Tesorero Habilitado Pagador
Activ. 04

DIOVER S.A.

División - Taller Automotriz

Avda. Cacique Lambaré N° 207 - Telf. : (021) 556-647

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

INFORME TÉCNICO DE VEHÍCULO.

57

Fecha: 10/10/2022

Contrato N°: 26/2022

Orden de Verificación N°:

Entidad: Policía Nacional

Dependencia: Actividad 04

Marca: Mercedes Benz

Modelo: Accelo

Móvil N°:

Color:

Chapa N°: CDU 323

Kilometraje:

Plazo de Entrega: 3 Días

Chassis: 9BM979046GS032072

Licitación Pública Nacional "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS" ID 405.466

INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

Nro.	Item	INFORME TÉCNICO - DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	Cantidad
1	1.1	Cambio de cardan trasero	1
2	1.2	Cambio de crucetas	1
3	1.3	Cambio de reten palier cada uno	1
4	1.4	Desmontar y montar caja	1
5	1.5	Reparaci?n de diferencial trasero	1
6	1.6	Reparaci?n de transferencia	1
7	1.7	Mano de obra	8
8	2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	1
9	2.2	Cambio prisionero y tuerca de rueda	1
10	2.3	Brazo pitman	1
11	2.4	Brazo zeta	1
12	2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n	1
13	2.9	Mano de obra	8
14	3.1	Cambio de par de amortiguadores traseros original	1
15	3.2	Cambio de bujes el?sticos	1
16	3.3	Rulemanes de masa	1
17	3.4	Alineaci?n y Balanceo	4
18	3.5	Retenes de masa	1
19	3.7	Mano de obra	5
20	4.1	Cambio de disco de embrague	1
21	4.2	Cambio de cojinete de empuje	1
22	4.3	Cambio de plato de presi?n	1
23	4.4	Cambio de ruleman piloto	1
24	4.5	Mano de obra	5
25	5.1	Cambio de juego de cubetas de freno de ambos lados	1
26	5.2	Reparaci?n de bomba central de freno	1
27	5.3	Cambio de pastilla de freno	1
28	5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados	1
29	5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados	1
30	5.6	Cambio de cilindro de freno trasero	1
31	5.8	Rectificaci?n de disco de freno ambos lados	1
32	5.9	Mano de obra	10
33	6.1	Reparaci?n alternador	1
34	6.2	Reparaci?n motor de arranque	1
35	6.3	Luces de estacionamiento faros traseros (retroseso, giro y estacionamie	1
36	6.5	Control y reparaci?n de tablero	1
37	6.16	Mano de obra	4
38	11.1	Cambio de filtro de combustibles	1
39	11.2	Cambio de filtros de aire	1
40	11.3	Cambio de filtros de aceite	1
41	11.4	Cambio de fluidos	11
42	11.5	Mano de obra	4

Comisario Principal
Tesorero Habilitado Pagador
Actividad 04

MARIO BALBUENA
Sub Oficial
Fiscalizador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY