COMANDO DE REGIONES AEREAS
Departamento De Administración y Finanzas
Ñu-Guazú, Paraguay

ACTA DE RECEPCION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, a los..16..días del mes de agosto el año dos mil veintitrés, siendo las nueve horas, en el asiento de la Base Aérea Ñu Guazú - Comando de la Fuerza Aérea, sito Avda. Gral. Elizardo Aquino Nº 1792, Ñu Guazú, estando presente el SA Tec José Tomás González Barrios, Jefe División de Control Interno del Comando de Regiones Aéreas, SA Tec Pedro Saúl Bordón Figueredo, miembro de Comité de Recepción y Representante de la Empresa **AUTOMOTIVE S.A.I.E.** en el mismo acto hace vista de la recepción de los servicios el personal de Auditoria Interna de la Fuerza Aérea, el VS1º Tec Edgar Daniel Enciso Gamarra y se procede a la recepción de los mismos conforme al Contrato Nº 48/2023 de la Fuerza Aérea, Orden de Compra y/o Servicio Nº 70/320 y la Nota de Remisión N°.....09/2023 -.....

Se detallan a continuación los Bienes y Servicios Recepcionados
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSPORTES

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción del Bien
		CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA 4X4 - 2015 MAT. BSP 980; ROTULADO 120065 - 04 - 85 - 2223
		Servicio de mantenimiento y reparación de Motor
1	UNIDAD	Cambio de Aceite de Motor
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio de Filtro de Aire
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Control Agua Destilada
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio Aceite de Caja
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio Aceite de Dirección
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio de Filtro de Aceite
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio de Filtro de Combustible
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio de Aditivo radiador
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio Correa Dentada
1	UNIDAD	Mano de obra
		Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno
1	UNIDAD	Fluido de Freno
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio de fibra de frenos c/u
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio pastilla de freno
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Rectificar discos de frenos c/u
1	UNIDAD	Mano de obra
		Servicio de mant. y reparación de Tren delantero

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
80008251-9

COMANDO DE REGIONES AEREAS * Control Interno *

COMANDO DE REGIONES AEREAS * COMITÉ DE RECEPCIÓN *

1	UNIDAD	Bieleta
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio buje parrilla superior c/u
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambio de buje parrilla inferior c/u
1	UNIDAD	Mano de obra
1	UNIDAD	Cambiar muñequin dirección - c/u
1	UNIDAD	Mano de obra

En prueba de conformidad con la recepción de los detallado más arriba, se procede a labrar el presente acta, firmando al pie de la misma los presentes anunciados más arriba.

AUTOMOTIVE S.A.I.E
80003251-9

Representante de la Empresa

PEDRO SAUL BORDON FIGUEREDO
SA TEC-MIEMBRO DE COMITÉ DE RECEPCION

JOSE TOMAS GONZALEZ BARRIOS
SA TEC – JEFE DIV. CONTROL INTERNO COMREGAER