GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, martes 22 de Agosto del 2023

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco Nacional de Fomento de "**CAPITAN MEZA**"

Tener en cuenta la "**revisión general de todo el sistema"** específicamente en la Partición I, zona 18 sensor de movimiento PIR, salón remitir nombre con N° de C.I. de los técnicos que realizaran la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

RICHAR EBERT TOLEDO B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

MARIA CRISTINA MERCADO R.
Jefa
División Monitoreo

JAVIER C. ZARZA SALAS
Gerente
Gerencia Departamental de Seguridad

SOT 22/08/2023 Hora 10:10

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR	SI	NO

Departamento Técnico

Nº0007112

Cliente: Suc BNF	
Nº Cuenta: 0241	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Capitan Meza
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: ..... **Nº de Imei instalado:** .....
Nº de Sim Card retirado: ..... **Nº de Imei retirado:** .....
Solicitud / Inconveniente: Cambio de sensor de movimiento

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a cambiar el sensor de movimiento de la zona 18 ya que el mismo generaba falsos disparos.

Check List

1	Prueba de Sistema	SI	NO
2	Test ok	SI	NO ✓
3	Prueba de Equipo	SI	NO ✓
4	Prueba de Activación	SI	NO ✓
5	Armado Parcial	SI	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI	NO

Operador Responsable: .....

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Pir DSC	1	9			
2				10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: El sistema queda funcionando correctamente sin presentar fallas.

Técnicos: Jorge Coronil – Oscar Coronil

Fecha de Inicio: 23/08/23 Hora de llegada: 12:00 Fecha de Finalización: 23/08/23 Hora de Salida: 12:40

Firma Técnico

Aclaración

Firma Cliente/Contacto

BANCO NACIONAL DE FOMENTO BNF

Aclaración

...IO JARA INSFRAN

Richar Ebert Toledo Bareiro

De: Jose Osmar Maldonado Alvarez
Enviado el: martes, 17 de octubre de 2023 08:52
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro
Asunto: RV: CONFORMIDAD

De: Jose Osmar Maldonado Alvarez
Enviado el: viernes, 15 de septiembre de 2023 16:09
Para: Richar Ebert Toledo Bareiro <richartoledo@bnf.gov.py>
Asunto: CONFORMIDAD

Por la presente doy mi conformidad referente a la asistencia técnica recibida en la sucursal Capitán Meza en fecha 23 de Agosto del corriente año.

Atentamente;

Jose Osmar Maldonado Alvarez
Gerente
Suc. capitán Meza