# ACTA DE RECEPCIÓN DE SERVICIO

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, 04 días del mes de octubre del dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación de la Firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E.**, y la otra parte el **Abog. Derlis Amado Silguero Ruiz, Director Administrativo,** del Instituto Paraguayo de Artesanía, a fin de proceder a la Recepción de los Servicios denominado **"MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS" I.D. Nº 426.389** (Ref.: Contratación Directa Nº 01/2023, según Resolución de Adjudicación Nº 130/2023 del 24 de Abril de 2023. Se detallan a continuación, servicios proveídos por la firma **AUTOMOTIVE S.A.I.E. – CONTRATO N°03/2023**:

| Nº ORDEN | Nº de ÍTEM / LOTE Nº | DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | EXENTAS | CANTIDAD | GRABADAS | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES HYUNDAI SANTA FE | | | | | | |
| | 34.1 | Cambio de aceite de motor | Unidad | 321.000 | | 1 | | 321.000 |
| | 34.2 | Mano de obra del item 34.1 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 34.3 | Cambio de filtro de aire | Unidad | 200.000 | | 1 | | 200.000 |
| | 34.4 | Mano de obra del item 34.3 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 34.7 | Cambio de aceite de caja | Unidad | 366.000 | | 1 | | 376.000 |
| | 34.8 | Mano de obra del item 34.7 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 34.11 | Cambio de filtro de aceite | Unidad | 155.000 | | 1 | | 155.000 |
| | 34.12 | Mano de obra del item 34.11 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 34.13 | Cambio de filtro de combustible | Unidad | 173.000 | | 1 | | 173.000 |
| | 34.14 | Mano de obra del item 34.13 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 35.1 | Cambio de bomba de aceite | Unidad | 1.400.000 | | 1 | | 1.400.000 |
| | 35.2 | Mano de obra del item 35.1 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 35.13 | Cambio de bomba de agua | Unidad | 1.325.000 | | 1 | | 1.325.000 |
| | 35.14 | Mano de obra del item 35.13 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 35.53 | Limpieza y reparacion radiador | Unidad | 306.000 | | 1 | | 306.000 |
| | 35,54 | Mano de obra del Item 35,53 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 36,9 | Reparacion general de caja | Unidad | 5.000.000 | | 1 | | 5.000.000 |
| | 36.10 | Mano de obra del item 36.9 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 38.5 | Brazo Z de dieccion | Unidad | 994.000 | | 1 | | 994.000 |
| | 38.6 | Mano de obra del item 38.5 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 38.13 | Cambio de amortiguador delantero c/u | Unidad | 883.000 | | 2 | | 1.766.000 |
| | 38.14 | Mano de obra del Item 38.13 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 38.15 | Cambio de buja parrilla superior c/u | Unidad | 211.000 | | 2 | | 422.000 |
| | 38.16 | Mano de obra del Item 38.15 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 40.7 | Cambio de disco de freno c/u | Unidad | 1.215.000 | | 2 | | 2.430.000 |
| | 40.8 | Mano de obra del Item 40.7 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 40.11 | Cambio de pastilla de freno | Unidad | 718.000 | | 1 | | 718.000 |
| | 40.12 | Mano de obra del Item 40.11 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 40.15 | Juego de reparo mordaza de freno | Unidad | 398.000 | | 1 | | 398.000 |
| | 40.16 | Mano de obra del Item 40.15 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 40.21 | Reparacion de bomba central de freno | Unidad | 326.000 | | 1 | | 326.000 |
| | 40.22 | Mano de obra del Item 40.21 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 40.27 | Regulador Zapata | Unidad | 68.000 | | 4 | | 272.000 |
| | 40.28 | Mano de obra del Item 40.27 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 42.1 | Bomba electrica de combustible | Unidad | 2.746.000 | | 1 | | 2.746.000 |
| | 42.2 | Mano de obra del Item 42.1 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 42.13 | Cambio de cepillo limpiaparabrizas c/ lado | Unidad | 200.000 | | 2 | | 400.000 |
| | 42.14 | Mano de obra del item 42.13 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 42.15 | Cambio de focos c/u | Unidad | 663.000 | | 1 | | 663.000 |
| | 42.16 | Mano de obra del item 42.15 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 42,23 | Cambio de terminal de bateria | Unidad | 68.000 | | 1 | | 68.000 |
| | 42.24 | Mano de obra del item 42.23 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 42.29 | Provision de bateria | Unidad | 829.100 | | 1 | | 829.100 |
| | 42.30 | Mano de obra del item 42.29 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |
| | 42.31 | Relay de señalero | Unidad | 233.000 | | 1 | | 233.000 |
| | 42.32 | Mano de obra del item 42.31 | Unidad | 50.000 | | 1 | | 50.000 |

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANÍA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 42.33 | Reparacion de alternador | Unidad | 825.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.34 | Mano de obre del item 42.33 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.35 | Reparacion motor de arranque | Unidad | 837.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.36 | Mano de obra del item 42.35 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.39 | Sensor de rotacion de motor | Unidad | 883.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.40 | Mano de obra del item 42.39 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.41 | Sensor de temperatura de agua | Unidad | 487.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 42.42 | Mano de obra del item 42.41 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.3 | Cambio de aceite de A.A. | Unidad | 155.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.4 | Mano de obra del item 43.3 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43,5 | Cambio de compresor de A.A. | Unidad | 3.316.200 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.6 | Mano de obra item 43.5 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.7 | Cambio de evaporizador | Unidad | 1.700.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.8 | Mano de obra item 43.7 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.19 | Carga de Gas | Unidad | 326.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.20 | Mano de obra del item 43.19 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.25 | Mantenimiento de sistema de A.A. | Unidad | 422.000 | | 1 | | [illegible] |
| | 43.26 | Mano de obra del item 43.25 | Unidad | 50.000 | | 1 | | [illegible] |
| | | | | | | | | [illegible] |
| TOTAL | | | | | | | | **32.072.300** |
| SON GUARANÍES: TREINTA Y DOS MILLONES SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS.- | | | | | | | | |

La recepción de repuestos cambiados por el proveedor y devueltos al Departamento de Trasporte, en cumplimiento con el contrato. El citado vehículo se encuentra en buenas condiciones, debidamente reparados. En prueba de conformidad y considerando que los servicios se encuentran de acuerdo a lo establecido en el PBC y en las Especificaciones Técnicas correspondientes se procede a la firma del acta en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

**[illegible] Silguero Ruiz**
**Director Administrativo - IPA**