AIR CONTROL – Aire Acondicionado

Ruta Gral. Aquino e/Incas – Mariano Roque Alonso, Paraguay – Teléfono 0981-410655 16 AGO 2022

6	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 2do. Nivel	
6.1		Provisión y carga de gas R 410A.	Realizado
6.2		Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador.	Realizado
6.3		Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador.	Realizado
6.4		Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador.	Realizado
6.5		Cambio de la Bomba de Desague.	Realizado
6.6		Reparación de la Placa Electrónica.	Realizado
6.7		Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas.	Realizado
6.8		Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno.	Realizado
6.9		Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de l	Realizado
6.10		Mano de obra	Realizado
7	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 3er. Nivel	
7.1		Limpieza de Filtros del Evaporador.	Realizado
7.2		Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador.	Realizado
7.3		Control de cantidad de Gas R410 A.	Realizado
7.4		Limpieza de las Serpentinas del Evaporador.	Realizado
7.5		Limpieza , engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador	Realizado
7.6		Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador.	Realizado
7.7		Limpieza de las Cañerias de Desague.	Realizado
7.8		Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU.	Realizado
7.9		Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador.	Realizado
7.10		Mano de obra	Realizado
8	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 3er. Nivel	
8.1		Provisión y carga de gas R 410A.	Realizado
8.2		Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador.	Realizado
8.3		Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador.	Realizado
8.4		Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador.	Realizado
8.5		Cambio de la Bomba de Desague.	Realizado
8.6		Reparación de la Placa Electrónica.	Realizado
8.7		Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas.	Realizado
8.8		Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno.	Realizado
8.9		Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de l	Realizado
8.10		Mano de obra	Realizado
9	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 4to. Nivel	
9.1		Limpieza de Filtros del Evaporador	Realizado
9.2		Desmontar y Limpiar la Paleta del Ventilador del Evaporador.	Realizado
9.3		Control de cantidad de Gas R410 A.	Realizado
9.4		Limpieza de las Serpentinas del Evaporador.	Realizado
9.5		Limpieza, engrase y control de funcionamiento del Motorventilador del Evaporador.	Realizado
9.6		Limpieza de la Bomba de Desague del Evaporador.	Realizado
9.7		Limpieza de las Cañerias de Desague.	Realizado
9.8		Cambio de las Aislaciones de las Cañerías de Interconexiones de CU.	Realizado
9.9		Limpieza de la Bandeja de Desague del Evaporador.	Realizado
9.10		Mano de obra	Realizado
10	72102305-001	Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado - 4to. Nivel	
10.1		Provisión y carga de gas R 410A.	Realizado
10.2		Provisión y cambio de Motor del Ventilador del Evaporador.	Realizado
10.3		Provisión y cambio de Capacitor del Motor del Ventilador del Condensador.	Realizado
10.4		Provisión y cambio de la Aleta del Ventilador del Condensador.	Realizado
10.5		Cambio de la Bomba de Desague.	Realizado
10.6		Reparación de la Placa Electrónica.	Realizado
10.7		Provisión y cambio de Anticongelante, en caso de perdidas.	Realizado
10.8		Detección de pérdidas de Gas R 410 A, soldadura y prueba de hermeticidad con nitrogeno.	Realizado
10.9		Verificación y Actualizacion del sistema o soffware, incluye verificación de buen funcionamiento de l	Realizado
10.10		Mano de obra	Realizado

Mgter. Arq. CRISTINA ORUE, Jefe
Dpto. Tecnico y Mantenimiento
F.C.M. - UNA

DEPEN
FACUL
HOSPIT

(4)ITEM

Pedido
Interno (
Nº
Fecha

DPTO. D
ADQUISIC.

Firma Je

M&M Industria Gráfica-