SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

San Lorenzo, 20 de agosto de 2024

ORDEN DE TRABAJO N° 13

Sres.
Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 31/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP6054 SP S/N° G195R990017 Cod. Patr. N° 34192 - Administración de Presidencia

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total	Plazo de entrega
1	Cambio de Escaner	2.800.000	2.800.000	8 dia Calendarios
1	Mano de obra por cambio de Escaner	220.000	220.000	
1	Cambio de placa principal	4.560.000	4.560.000	
1	Mano de obra por cambio de placa principal	350.000	350.000	
1	Cambio de motor principal	4.500.000	4.500.000	
1	Mano de obra por cambio de motor principal	350.000	350.000	
1	Cambio de Ensamble de salida de fusor	1.400.000	1.400.000	
1	Mano de obra por cambio de salida de fusor	80.000	80.000	
1	Cambio de Rodillo de alimentador de casette	580.000	580.000	
1	Mano de obra por cambio de Rodillo alimentador de casette	50.000	50.000	
1	Cambio de pila MNV	350.000	350.000	
1	Manode obra por cambio de pila MNV	40.000	40.000	
Total			15.280.000	

Sin otro particular motivo le saludo cordialmente

Teófilo Pintos
Dpto. Centro de Copiado

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Printec S.A.
Oscar Ramírez
Servicio Técnico

Sr. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado