TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TETÃ REKUÁI HAIPORAMBYRÃ

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT3

O.T. N° 105

Fecha: 23../.09./.2019.

FTN= 3718.
FT2= 3010

Taller:
.....Toyotoshi S.A.....

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: ..Toyota Hilux..... Chapa N°:..BOS401.... Orden N°: ....256..... Kilometraje:..144.166..... al servicio de:...Presidencia...U.A.I..... según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de Pasan delantero
	Cambio de pastilla de Freno
	Cambio de Zapata de Freno trasero.
	Cambio de Rotula unica
	Otros

Observaciones: ...5...cinco...días.....
.....

Plazo de entrega: .....

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres

Firma y Aclaración:.....
Sr. Dionicio Arévalos
Sello:..... Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento

Firma y Aclaración:.....
Sr. Alcides Domecq C.
Sello:..... Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo)

Firma y Aclaración:.....Soledad Monges.....

Sello:.....
Toyotoshi S.A.
Complejo San Lorenzo - Paraguay
Mcal. López y Víctor Cáceres

Original