GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Asunción, martes 20 de febrero del 2024.

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas conforme a la solicitud de la sucursal del Banco del Nacional de Fomento de "**CHORE**"

Tener en cuenta la **"revisión general de todo el sistema de alarmas"** específicamente en la verificación y cambio de sensores de movimiento PIR, enviar nombre y apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizarán la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia **"realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo"** también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

Richar Ebert Toledo B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

SANDRO ARBO
Encargado
División Monitoreo
Gerencia Dptal. de Seguridad

SIT
Seguridad Inteligencia Tecnología

MONITOREO 24hs • CIRCUITO CERRADO DE TV • SEGURIDAD VEHICULAR SATELITAL • GPS
SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO • ALARMAS CONTRA ROBO E INCENDIO • SISTEMAS ANTI HURTO
CERCO ELÉCTRICO CON SISTEMA ANTI SABOTAJE • PROTECCIÓN A PERSONAS E INSTALACIONES

FACTURAR | SI | NO

Departamento Técnico

Nº: 0009102

Cliente: BNF Sucursal	
Nº Cuenta: 0248	Nº Presupuesto:
Dirección:	Ciudad: Choré
Barrio:	Teléfono:
Dirección de mail:	Celular:

Datos del Servicio

Servicio: Incendio ( ) CCTV ( ) Robo (✓) CDA ( ) GPS ( ) Cambio de chip ( )
Conexión ( ) Desconexión ( ) Ampliación ( ) Adecuación ( ) Asistencia técnica (✓) Traslado ( )

Nº de Sim Card instalado: .....
Nº de Sim Card retirado: .....
Nº de Imei instalado: .....
Nº de Imei retirado: .....
Solicitud / Inconveniente: Falla en la zona 10, 17, 28

Descripción del trabajo realizado

Se procedio a la verificacion de los sensores de movimiento, se regulo la sencibilidad de uno y se cambiaron 2 sensores por fallas

Check List

1	Prueba de Sistema	SI ✓	NO
2	Test ok	SI ✓	NO
3	Prueba de Equipo	SI ✓	NO
4	Prueba de Activación	SI ✓	NO
5	Armado Parcial	SI ✓	NO
6	Prueba de Botón Pánico	SI ✓	NO
7	Prueba Códigos	SI ✓	NO

Operador Responsable: Rubén

Descripción de equipos y materiales

Ref.: Instalados (1) Retirados (2) Devueltos (3)

Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.	Ítem	Ref.	Descripción / Serie Nº	Cant./Long.
1	1	Sensor de Movimiento	3	9			
2	2	Sensor de Movimiento	3	10			
3				11			
4				12			
5				13			
6				14			
7				15			
8				16			

Observaciones: Queda transmitiendo y funcionando correctamente

Técnicos: Pablo Duarte - Edgar Roa

Fecha de Inicio: 22/02/24 Hora de llegada: 12:15 Fecha de Finalización: 22/02/24 Hora de Salida: 14:45

Firma Técnico

Pablo Duarte

Firma Cliente/Contacto