TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Ñajapo hande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

SENACSA
CALIDAD Y SALUD ANIMAL
TYMBA RESÁI HAIPORÃMBYRÃ

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT3

O.T. N° 102

FT1 = 3658
FT2 = 2958.

Fecha: 09/09/2019

Taller: Gilco Par.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Mitsubishi L200 Chapa N°: BGK 941 Orden N°: 190
Kilometraje: 311604 al servicio de: U. Zonal Lolita.
según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Cambio de Alternador
	Sensor de Voleo de turbo.
	Bujías Incandescentes.

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: 5 Cinco días

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres

Firma y Aclaración: Sr. Dionicio Arévalos

Sello: Jefe del Dpto. de Transporte y Taller SENACSA

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento

Firma y Aclaración: Dr. Alcides Domeca C.

Sello: Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo)

Firma y Aclaración: MARIO CIBILS
Jefe de Taller
Gilco Par S.R.L.

Sello:

Original