ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 13 de agosto de 2024

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

R/M Nº
1061

Chapa Nº _EAH 332_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
PRESUPUESTO ADICIONAL						
FLOTADOR TANQUE COMBUSTIBLE				1	357.000	357.000
MANO DE OBRA				4	110.000	440.000
					TOTAL	797.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al mercado Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Carlos L. Lopez Gómez Jefe de División Servicios Generales Gerencia Departamental de Administración

1061

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0175297

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO* *R.U.C.:* *80000856-1*

CHASSIS:	KMHJT81BACU474355	*CHAPA:*	EAH 332	*KM:*	223,860
MARCA:	HYUNDAI - 2012 - TG50 2.0	*COLOR:*	GRIS		
MODELO	TUCSON	*CONTRATO Nº:*	12_ / 2023	*FECHA:*	13/08/2024

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Flotador Tanque Combustible	1	357,000	357,000
	Mano de Obra	4	110,000	440,000
	TOTAL GS.			**797,000**

TOTAL GENERAL	**797,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....

Vº. Bº. CONTRATISTA

Luis Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

A	:	**DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES** **Sección Talleres**
DE	:	**DIVISIÓN TESORERÍA** Sección Transporte de Valores
REF	:	Servicio de mantenimiento
FECHA	:	13 / 08 / 2024

Carlos E. López Gómez
Jefe de División
Servicios Generales
Gerencia Departamental de Administración

Solicitamos por medio de la presente, solicitamos el servicio de reparación y/o mantenimiento del vehículo marca **HYUNDAI TUCSON CHAPA N° EAH 332,** a cargo de la Sección Trasporte de Valores, dependiente de la División Tesorería.

Atentamente,

Lic. R. Marcelo García Di Natale
Jefe División Tesorería
Gerencia Departamental Tesorería

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TESORERÍA
BNF
DIVISIÓN TESORERÍA
Asunción - Paraguay