Ministerio Público
República del Paraguay

ORDEN DE TRABAJO Y/O SERVICIO

DEPARTAMENTO 7 ITAPUA

Nº 1774

r (es) TALLER ACEVEDO

ción Ruta6ta. y Padre Riera

. 614982-0

Fecha: 14/08/23

ERENCIA DE BIENES

I Nº: T-80, Código Patrimonial Nº 13-03-01-1779-0532, Chasis Nº 8AJFR22G504567186, Chapa Nº BNB 718

CANT.	UND.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1,00		Cambiar disco de embrague	1.824.900			1.824.900
1,00		Cambiar cojinete de empuje	735.900			735.900
1,00		Cambiar plato de presión	1.584.000			1.584.000
1,00		Cambiar rúleman piloto	481.800			481.800
1,00		Cambiar horquilla de embrague	518.100			518.100
1,00		Rectificación volante motor	372.900			372.900
4,00		Mano de obra por hora	115.500			462.000

RETENCIONES

Sub Total		5.436.000
I.V.A.	30.0%	163.080
Renta	3.0%	163.080
SICP	0.4%	21.092
M.J.	0.05%	2.636
M.D.P.	0.05%	2.636
		352.524

5.979.600

%

0%

543.600

UARANIES CINCO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

Econ. Espidio Palacios
Director de Servicios de Apoyo
Ministerio Público

CTOR Lic. Carlos Zarza
Director Interino
Dirección de Centros Regionales
Ministerio Público

ORDENADOR DE GASTOS

por: Natalia Segovia

Lic. Natalia Segovia
Administradora - Departamento VII
Ministerio Público

TALLER ACEVEDO
SERVICIO AUTORIZADO

Escaneado con CamScanner