BA
O
RA
ÍA

Orden de Prestación de Servicio

N° 78

MPU NEW & ASOCIADOS
ueron N| 1592 e/ Benito Juarez
733-6
-419

FECHA: 25/09/2020
PLAZO DE ENTREGA: -
ID: 379478

ICITANTE: PROYECTO PARAGUAY INCLUSIVO FASE II

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
UN	CONJUNTO DE FUSOR. (Mantenimiento y reparación de impresora HP LASERJET P2015 DN (C.P. N° 10.26.01.01953))	37.500	-	-	37.500
UN	SUSTITUCIÓN DE MEMORIA RAM.	37.500	-	-	37.500
UN	RODILLO DE CARGA PRIMARIO .	37.500	-	-	37.500
UN	RODILLO DE PRESIÓN Y CALOR DE FUSOR.	60.000	-	-	60.000
UN	PAD O ALMOHADILLA SEPARADORAS.	22.500	-	-	22.500
UN	ENGRANAJES Y PIÑONES .	15.000	-	-	15.000
UN	COOLER DE IMPRESION .	37.500	-	-	37.500
UN	KIT UNIDAD DE ARRASTRE.	37.500	-	-	37.500
UN	KIT FUSOR.	112.500	-	-	112.500
UN	KIT UNIDAD LASER.	60.000	-	-	60.000
UN	MANTENIMIENTO EN GENERAL.	75.000	-	-	75.000
UN	RODILLO.	75.000	-	-	75.000

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE	DEPENDENCIA SOLICITANTE
(Sello / Firma / Aclaración)	(Sello / Firma / Aclaración)

Lic. Rubén Antonio Montalbetti L.
Coordinación Administrativa

BA
)
RA
ÍA

Orden de Prestación de Servicio

N° 78

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
UN	PANEL DE CONTROL Y DISPLAY.	45.000	-	-	45.000
UN	SENSORES.	37.500	-	-	37.500
UN	PELICULA.	90.000	-	-	90.000
UN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	45.000	-	-	45.000
UN	REPARACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN .	30.000	-	-	30.000
UN	CAMBIO ENGRANAJE.	37.500	-	-	37.500
UN	TAMBOR (DRUM).	30.000	-	-	30.000
			0	0	922.500

: (5%) 0.- (10%) 83.864.- Total IVA: 83.864.-

s): Guaraníes Novecientos veintidos mil quinientos.- 922.500

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)
Lic. Rubén Antonio Montalbetti L. Coordinación Administrativa	

BA
)
RA
ÍA

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 137/2020

FECHA: 23/10/2020

EPTORA:

) PARAGUAY INCLUSIVO FASE II

SEÑOR (ES): COMPU NEW & ASOCIADOS

DIRECCIÓN: Boqueron N| 1592 e/ Benito Juarez

N° R.U.C.: 753733-6

TELEFONO: 641-419

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
UN	CONJUNTO DE FUSOR. (Mantenimiento y reparación de impresora HP LASERJET P2015 DN (C.P. N° 10.26.01.01953))	37.500	-	-	37.500
UN	SUSTITUCIÓN DE MEMORIA RAM.	37.500	-	-	37.500
UN	RODILLO DE CARGA PRIMARIO .	37.500	-	-	37.500
UN	RODILLO DE PRESIÓN Y CALOR DE FUSOR.	60.000	-	-	60.000
UN	PAD O ALMOHADILLA SEPARADORAS.	22.500	-	-	22.500
UN	ENGRANAJES Y PIÑONES .	15.000	-	-	15.000
UN	COOLER DE IMPRESION .	37.500	-	-	37.500
UN	KIT UNIDAD DE ARRASTRE.	37.500	-	-	37.500
UN	KIT FUSOR.	112.500	-	-	112.500
UN	KIT UNIDAD LASER.	60.000	-	-	60.000
UN	MANTENIMIENTO EN GENERAL.	75.000	-	-	75.000
UN	RODILLO.	75.000	-	-	75.000
UN	PANEL DE CONTROL Y DISPLAY.	45.000	-	-	45.000

ADMINISTRADORA/DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	RECIBIDO POR (Sello / Firma / Aclaración)
Lic. Rubén Antonio Mortalbetti L. Coordinación Administrativa	

BA
)
RA
ÍA

NOTA DE RECEPCIÓN

NÚMERO: 137/2020

FECHA: 23/10/2020

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
UN	SENSORES.	37.500	-	-	37.500
UN	PELICULA.	90.000	-	-	90.000
UN	FUENTE DE ALIMENTACIÓN.	45.000	-	-	45.000
UN	REPARACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN .	30.000	-	-	30.000
UN	CAMBIO ENGRANAJE.	37.500	-	-	37.500
UN	TAMBOR (DRUM).	30.000	-	-	30.000
			0	0	922.500

: (5%) 0.- (10%) 83.864.- Total IVA: 83.864.-

s): Guaraníes Novecientos veintidos mil quinientos.- 922.500

nimiento y reparación de impresora HP LASERJET P2015 DN (C.P. N° 10.26.01.01953).-

ADMINISTRADOR/A DEPENDENCIA SOLICITANTE (Sello / Firma / Aclaración)	RECIBIDO POR (Sello / Firma / Aclaración)

Lic. Rubén Antonio Montabetti L.
Coordinación Administrativa