Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 638

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**Víctor Julián Ayala Perdomo**	**RUC.**	1514327-9
DOMICILIO:	Fdo. de la Mora N° 277 c/ G. R. de Francia - Villa Elisa	**TERL/FAX:**	(021) 931-867
F. EMISIÓN:	04/11/2020	**F. ENTREGA:**	03/12/2020
LUGAR ENTREGA	Edificio Sofia, Paraguayo Independiente y Río Blanco - Dpto. Informática, revestimiento y pintura		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS			EXENTAS	5%	10%
130	Ciento treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura Enduido plastico de paredes a 2 capas.	60.000	-	-	7.800.000
130	Ciento treinta	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura al latex interior.	58.000	-	-	7.540.000
10	Diez	Restauracion y/o reparacion de edificios.pintura de cielo raso al latex.	65.000	-	-	650.000
60	Sesenta	Restauracion y/o reparacion de edificios.demonte y demoliciones De revestimientos.	15.253	-	-	915.180
79,9	Setenta y nueve coma nueve	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas.mampara de yeso con perfileria de acero galvanizado Se cellaran las uniones con masilla con bordes regulares listos para pintar.	226.875	-	-	18.115.969
SUB-TOTALES				0	0	35.021.149
TOTAL A PAGAR: Guaraníes Treinta y cinco millones veintiuno mil ciento cuarenta y nueve.-						35.021.149
Liquidación del IVA:	(5%) 0.-	(10%) 3.183.741.-	Total IVA: 3.183.741.-			

Observaciones: .-	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
	860/2019	65/2019	LP-23015-19-177960	22/20 - 12/20	181.721.794	35.021.149	146.700.645

DPTO. DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)
Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe Dpto. de Obras e Infraestructura Dirección Nacional de Aduanas		

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS * Departamento de Obras e Infraestructura * Dirección de Administración y Finanzas