ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 20 de marzo de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº BKR 847_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
397							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
CAMBIO ACEITE MOTOR				8,00	45.000	360.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	45.000	45.000
FILTRO DE AIRE				1,00	100.000	100.000
FOCOS DE FILAMENTOS				4,00	15.000	60.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADO				1,00	177.000	177.000
MANO DE OBRA				3,00	110.000	330.000
PRESUPUESTO ADICIONAL						
CAMBIO DE BUJIA INCANDESCENTE				4,00	63.000	252.000
					TOTAL	1.324.000

Obs.: Los repuestos y/o mano de obra contemplados como Presupuesto Adicional no se encuentran incluídos en la planilla de precios.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	Jefe de División Servicios Generales
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.-	Los precios mencionados se ajustan al contrato.		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Oscar R. Legui Ramón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor *IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS*	ISUZU HYUNDAI GEELY	RUC.: 80001340-9 NOTA DE PRESUPUESTO "NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA" Nº 0172786

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 20 MAR 2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413123
CHAPA:	BKR 847	**COLOR:**	GRIS		
KM:	174,848	**Contrato Nº**			

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
17 – 1.21	Cambio aceite motor.	8	45,000	360,000
17 – 1.22	Filtro de aceite.	1	45,000	45,000
17 – 1.23	Filtro de aire.	1	100,000	100,000
16 – 1.2	Focos de filamentos.	4	15,000	60,000
19 – 1.10	Filtro recibidor de aire acondicionado.	1	177,000	177,000
17 – 1.34	Mano de Obra	3	110,000	330,000
	PRESUPUESTO ADICIONAL			
	Cambio de Bujía Incandescente	4	63,000	252,000
	TOTAL GS.			**1,324,000**

TOTAL GENERAL	**1,324,000**

Obs

* Los repuestos y/o mano de obra contemplados como ***Presupuesto Adicional*** no se encuentran incluidos en la planilla de precios

.....
Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor S.A.

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF
20 MAR 2023