POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

46

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 08

Proveedor: CLINICARF Fecha: ***28/7/2022***
Dirección: ***MANORA ESQ. CEFERINO RUIZ - FDO. DE LA MORA***
Teléfono: ***(021) 968 328***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA
CHASIS N°:9BM38414VB130365 VEHICULO MARCA:MERCEDES BENZ
DEPENDENCIA: DIRECCION DE POLICIA SAN PEDRO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
5	1.3	Anillos sincronizadores	573.358	**2.866.790**
5	1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	336.106	**1.680.530**
1	1.6	Engranaje marcha atr?s	336.106	**336.106**
5	1.7	Rulemanes	268.885	**1.344.425**
5	1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro(velicidad)	22.678	**113.390**
5	1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro(reductora)	22.678	**113.390**
1	1.9	Mano de obra por reparacion general de caja	1.189.749	**1.189.749**
4	1.12	Cruceta cardan	336.106	**1.344.424**
4	1.14	Engranaje satelite y planetario	138.397	**553.588**
1	1.15	Perno Diferencial con seguro	1.028.092	**1.028.092**
2	1.17	Ruleman palier	296.565	**593.130**
2	1.18	Reten palier	102.809	**205.618**
5	1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro(delantero)	22.678	**113.390**
5	1.19	Cambio de aceite diferencial p/Litro(trasero)	22.678	**113.390**
1	1.20	Mano de obra	135.198	**135.198**
1	2.1	Brazo pitman	189.801	**189.801**
1	2.2	Bomba de direccion hidraulica	1.933.603	**1.933.603**
2	2.3	Cambio de fluido de dirección hidraulica p/Litro	22.678	**45.356**
2	2.4	Caño de alta presion de dirección hidraulica	102.808	**205.616**
2	2.6	Barra Larga de Direccion	664.305	**1.328.610**
2	2.7	Barra Corta de direccion	585.221	**1.170.442**
1	2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	58.615	**58.615**
4	2.11	Ruleman punta eje	150.259	**601.036**
2	2.12	Reten punta eje	102.809	**205.618**
1	2.14	Mano de obra	135.198	**135.198**
2	3.1	Amortiguador trasero c/u	308.427	**616.854**
2	3.2	Amortiguador delantero c/u	296.565	**593.130**
1	3.7	Juego de elasticos - delantero	1.028.092	**1.028.092**
1	3.8	Juego de elasticos - trasero	1.146.718	**1.146.718**
1	3.12	Mano de obra	135.198	**135.198**
1	4.1	Cambiar disco de embrague	782.931	**782.931**
1	4.2	Cojinete de empuje	652.443	**652.443**
1	4.3	Plato de presión	869.924	**869.924**
1	4.4	Ruleman piloto	177.939	**177.939**
1	4.7	Reten de bancada	86.992	**86.992**
1	4.8	Bomba Auxiliar de Embrague	138.397	**138.397**
1	4.10	Mano de obra	135.198	**135.198**
1	5.14	Reparacion completa de freno de aire	308.427	**308.427**
1	6.11	Reparación de motor de arranque	304.473	**304.473**
1	6.14	Solenoide o autom?tico del arranque	176.939	**176.939**
2	6.26	Faro trasero completo	189.801	**379.602**
1	6.28	Mano de obra	135.198	**135.198**
2	7.2	Filtro de combustible	71.175	**142.350**
1	7.4	Filtro de aceite	78.293	**78.293**
1	7.5	Filtro de aire	100.832	**100.832**
18	7.10	Cambio de aceite de motor p/Litro	22.678	**408.204**
1	7.13	Turbo	4.578.963	**4.578.963**
1	7.48	Mano de obra	134.198	**134.198**
1	8.27	Espejo retrovisor izq	256.023	**256.023**
1	8.28	Espejo retrovisor der	256.023	**256.023**
1	8.36	Mano de obra	134.198	**134.198**
			TOTAL	**31.362.644**

Son guaraníes:Treinta millones trescientos sesenta y dos mil seiscientos cuarenta y cuatro.----------

Contrato Nº 28/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO.**

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Gral. de Adm. y Finanzas. Tesorería Actividad 1.1.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

40

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 012

Proveedor: CLINICARF Fecha: ***9/8/2022***
Dirección: ***MANORA ESQ. CEFERINO RUIZ - FDO. DE LA MORA***
Teléfono: ***(021) 968 328***

DATOS DEL VEHÍCULO

CHAPA N°: SIN CHAPA — VEHICULO MARCA:VOLKSWAGEN MASCARELLO
CHASIS N°:9532F82WXFR523968
DEPENDENCIA: ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEMS	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
6	1.8	Cambio de aceite de caja p/Litro	242.005	**1.452.030**
1	1.19	Mano de Obra	111.448	**111.448**
1	2.2	Bomba de dirección hidraulica	1.688.126	**1.688.126**
2	2.3	Cambio de aceite de dirección hidraulica p/Litro	93.696	**187.392**
1	2.6	Barra Larga de dirección	509.572	**509.572**
1	2.7	Barra Corta de dirección	359.806	**359.806**
4	2.11	Ruleman punta eje	755.505	**3.022.020**
2	2.12	Reten punta eje	120.088	**240.176**
1	2.15	Mano de Obra	141.101	**141.101**
2	3.1	Amortiguador trasero c/u	540.853	**1.081.706**
2	3.2	Amortiguador delantero c/u	594.213	**1.188.426**
2	3.6	Juego de perno punta eje	1.074.537	**2.149.074**
1	3.9	Bujes elasticos - completo	422.694	**422.694**
1	3.12	Mano de Obra	141.101	**141.101**
1	4.1	Cambiar disco de embrague	986.426	**986.426**
1	4.2	Cojinete de empuje	646.973	**646.973**
1	4.4	Ruleman piloto	95.313	**95.313**
1	4.5	Bomba Central de Embrague	632.376	**632.376**
1	4.7	Conjunto de placa de embrague monodisco	2.210.799	**2.210.799**
1	4.9	Bomba Auxiliar de Embrague	385.010	**385.010**
1	4.11	Mano de Obra por Reparaci?n General de Embrague	516.152	**516.152**
1	4.12	Mano de Obra	141.101	**141.101**
4	5.1	Fibras de freno - ambos	255.700	**1.022.800**
2	5.5	Tambor freno trasero - ambos	884.658	**1.769.316**
2	5.6	Cilindro de freno trasero	1.039.275	**2.078.550**
1	5.9	Filtro secanor de freno de aire	351.780	**351.780**
1	5.12	Mano de Obra	141.101	**141.101**
2	6.1	Foco de Faro delantero c/u	41.747	**83.494**
2	6.2	Foco de Faro se?alero c/u	51.508	**103.016**
2	6.3	Foco de Faro trasero c/u	40.836	**81.672**
1	6.12	Cambio de motor de arranque	1.930.164	**1.930.164**
1	6.23	Comando señalero y limpiaparabrisas	508.837	**508.837**
1	6.27	Mano de Obra	141.101	**141.101**
1	7.2	Filtro de combustible	173.944	**173.944**
1	7.4	Filtro de aceite	161.840	**161.840**
1	7.5	Filtro de aire	235.518	**235.518**
20	7.6	Cambio de aceite de motor p/Litro	35.834	**716.680**
			TOTAL	**27.808.635**

Son guaraníes:Veintisiete millones ochocientos ocho mil seiscientos treinta y cinco.----------

Contrato Nº 28/2022 LPN SBE N° 05/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DIAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO, LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

CLINICARF
Chapería - Pintura - Mecánica
Venta de Repuestos

POLICÍA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas
Tesorería Actividad 1.0.4

HECTOR V. AGUILAR AQUINO
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado pagador