Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

Original: BLANCO
Duplicado: ROSADO
Triplicado: CELESTE
Cuadriplicado: VERDE

Orden de Trabajo y/o Servicio

№ 002393

dencia (4) FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE UNA — Lugar (5) Campus Universitario

RES (8) TRAKS - CAR de Jorge C. Maure Navarro — Pedido Interno Nº (6) 16

RENCIA: De acuerdo con su oferta presentada en fecha _____ Fecha (7) 14-08-2019

efectuar el siguiente Trabajo y/o Servicios:(9) _____, sirvase

(a). La presente orden caduca automáticamente sino se cumplen sus términos y condiciones
(b). Al concluir el Trabajo y/o servicio, sirvase adjuntar la presente orden a su factura.

(11) Unidad	Descripción (12)	(13) Cantidad	(14) Precio Unit.	(15) Importe
Unidad	CAMBIO ACEITE MOTOR	5	84.000	420.000
Unidad	CAMBIO BUJÍAS	4	28.000	112.000
Unidad	CAMBIO FILTRO DE ACEITE	1	28.000	28.000
Unidad	CAMBIO FILTRO DE AIRE	1	35.000	35.000
Unidad	CAMBIO FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	35.000	35.000
Unidad	REPARACIÓN DE PICOS INYECTORES	4	35.000	140.000
Unidad	CAMBIO CABO ACELERADOR	1	10.500	10.500
Unidad	LIMPIEZA Y CALIB. PICO INYECTOR	4	210.000	840.000
Unidad	LIMPIEZA DE RADIADOR	1	21.000	21.000
Unidad	CARGA ADITIVO PARA RADIADOR	1	14.000	14.000
Unidad	LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE	1	98.000	98.000
Unidad	CAMBIO DE CRUCETA (C/U)	4	56.000	224.000
Unidad	REPARACIÓN DE DIFERENCIAL TRASERO	1	140.000	140.000
Unidad	CAMBIO ACEITE DIFERENCIAL	5	70.000	350.000
Unidad	ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS	1	56.000	56.000
Unidad	CAMBIO BRAZO ZETA	2	70.000	140.000
Unidad	CAMBIO BUJES CENTRALES Y LATERALES DE BARRA ESTABILIZADORAS	1	35.000	35.000
Unidad	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR CADA UNO	1	56.000	56.000
Unidad	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR CADA UNO	1	56.000	56.000
Unidad	CAMBIO MUÑEQUIN DE DIRRECCIÓN CADA UNO	1	70.000	70.000
Unidad	CAMBIO PRISIONERO Y TUERCA DE RUEDA	1	35.000	35.000
Unidad	HOMOCINÉTICA	2	126.000	252.000
Unidad	PRECAT DE DIRECCIÓN	2	56.000	112.000
Unidad	CAMBIO BRAZO CENTRAL DE DIRECCIÓN	1	70.000	70.000
Unidad	REPARACIÓN PARRILLA SUPERIOR E INFERIOR	2	70.000	140.000
Unidad	BARRA DE TORCION	1	1.470.000	1.470.000
Unidad	CAMBIO CUBETA DE FRENO AMBOS LADOS	1	56.000	56.000
Unidad	CAMBIO FIBRA DE FRENO TRASERO AMBOS LADOS	1	70.000	70.000
Unidad	CAMBIO PASTILLA DE FRENO	1	210.000	210.000
Unidad	RECTIFICACIÓN DISCO DE FRENO - AMBOS LADOS	1	105.000	105.000
Unidad	RECTIFICACIÓN TAMBOR DE FRENO - AMBOS LADOS	1	70.000	70.000
Unidad	REPARACIÓN BOMBA CENTRAL DE FRENO	1	105.000	105.000
Unidad	CARGA FLUIDO DE FRENO	1	14.000	14.000
Unidad	REPARACIÓN BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE	1	140.000	140.000
Unidad	REPARACIÓN BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	1	140.000	140.000
Unidad	LAVADO COMPLETO	1	17.500	17.500
TAL Gs. (16)				5.887.000

TRAKS-CAR
Servicio Integral
RUC: 6505103 - 3

n: GUARANIES: Cinco Millones Ochocientos Ochenta y Siete Mil

zo de Entrega _____ (19) Lugar de Entrega Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte

rma de Pago: _____

putación Presupuestaria:

0 – Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones
3 – Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina Gs. 5.887.000

Lic. Víctor Hugo Martínez
Director de ...