ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 25 de mayo de 2022

Vehiculo Marca: TOYOTA FORTUNER **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2016

Chapa Nº BXA 157__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIRECTORIO

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
104							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
SERVICIO DE ENGRASE DE RULEMANES Y ALEMITES				1,00	24.000	24.000
MANO DE OBRA				1,00	120.000	120.000
CMBIO DE FILTRO DE ACEITE				1,00	84.950	84.950
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				1,00	203.700	203.700
CAMBIO DE FILTRO				1,00	568.800	568.800
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR(6,90 LITROS)				6,90	49.700	342.930
					TOTAL	1.344.380

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 16059 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar	Los precios mencionados son los Razonables		
JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Oscar R. Legtizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

Jefe de División
Servicios Generales
Emilio A. Maldonado C.
Jefe
División de Servicios Generales

Roque Alberto González Candia
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 25/05/2022
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehículo: 8AJYZ59G003067930
Chapa: BXA157 Fortuner - 2016 - Caja Diesel. 2.8L
Color: BLANCO
Kilometraje: 144857
Orden Nro.: T11-I-16059
Asesor.: Pedro Cords
Presupuesto Nro.: 16059
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor 604

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	1.1.5 Servicio de engrase de rulemanes y alemites.	1,00	21.818	21.818	0	2.182	24.000	0
	1.1.7 Mano de Obra	1,00	109.091	109.091	0	10.909	120.000	0
A99	1.1.3 Cambio de filtro de aceite.	1,00	77.227	77.227	0	7.723	84.950	0
A99	1.1.4 Cambio de filtro de aire.	1,00	185.182	185.182	0	18.518	203.700	0
A99	11.1.2 Cambio de filtro.	1,00	517.091	517.091	0	51.709	568.800	0
LUB01	1.1.1 Cambio de aceite de motor(6.90 litros)	6,90	45.182	311.756	0	31.174	342.930	0
	Total General:				0	122.216		
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0		1.344.380	

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....
.....
.....
.....

25 MAY 2022

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Seccion Talleres y Mantenimiento

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....