ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 14 de julio de 2025

Vehiculo Marca: JAC S2 **Tipo:** SUV **Modelo:** 2020

R/M Nº
1232

Chapa Nº _AADT 370_ Nº de orden: ___S/N___ **Dependencia:** GERENCIA DE ÁREA DE AUDITORÍA INTERNA

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS Unitario	PRECIOS Total
PRECAP				2	264.495	528.990
GUARDAPOLVO				2	316.306	632.612
NUÑEQUÍN				2	264.495	528.990
ALINEACIÓN Y BALANCEO				1	187.064	187.064
FLUÍDO DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA				2	43.510	87.020
MATERIALES AUXILIARES				1	400.000	400.000
MANO DE OBRA				5	91.600	458.000
					TOTAL	2.822.676

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN TRANSPORTE
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Gray Medina Jefe de Sección Talleres BNF	CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO Encargado División Transporte Gerencia Departamental de Administración Banco Nacional de Fomento

sermec RUC:80103205-6

CONSORCIO **sermec**

RUC N°: 80108205-6

SAN COSME N° 722 C/ SAN FRANCISCO TELEFONO: 021 211-26

Señores
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Presente

2020

Marca: **Jac** Modelo: **S2** Chapa No: **AADT 370** Movil N°: **335**

Presupuesto N° 024/25 – Gerente Area Aud. Fomin Interna

		SISTEMA DE DIRECCION	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.2	2	Precap	264.495	528.990
1.3	2	Guardapolvo	316.306	632.612
1.4	2	Mu?equin	264.495	528.990
1.6	1	Alineaci?n y balanceo	187.064	187.064
1.7	2	Fluido de direcci?n hidr?ulica	43.510	87.020
1.8	1	Materiales auxiliares	400.000	400.000
1.9	5	Mano de obra	91.600	458.000
			Total Presupuesto N° 024/25	**2.822.676**

SON: Dos millones ochocientos veintidos mil seiscientos setenta y seis.-

OBSERVACIONES

Este presupuesto es provisorio y puede sufrir variaciones durante la ejecucion de los servicios mecanicos.-

Se detecta un malfuncionamiento en la Asistida de Direccion Electronica. Una vez aprobado este presupuesto y realizado los servicios, podremos tener mayor precision en el grado de deterioro y si amerita o no su cambio.

Asesor de Servicios

Escaneado con CamScanner