FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Provisorio)

Asunción, 02 de Mayo de 2019.

Señores **Taller Mecánico SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, Por el presente solicitamos se sirvan realizar mantenimiento y reparaciones al **vehículo Toyota Hilux Chapa N° ALE 521**, perteneciente al **Fondo Ganadero,** que presta servicio en la Oficina Central.

Ítem:

1.- Verificar sistema de suspensión delantera.

2.- Verificar sistema de suspensión trasera.

3.- Verificar sistema del eléctrico (carga de batería), alternador, arranque y luces.

4.- Verificar sistema de embrague.

5.- Verificar motor y mantenimientos del mismo.

6.- Verificar sistema de freno.

Roberto Martínez
Jefe División Transporte

Obs. Presentar en la brevedad posible el presupuesto.

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno
RUC: 1051482-1
Teletax: 021 557 826 / 0981 544 254

FONDO GANADERO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ORDEN DE SERVICIO MECANICO

(Definitivo)

Señores **Taller Mecánico SERVICIO INTEGRAL DEL AUTOMOTOR**, Por el presente solicitamos se sirvan realizar los trabajos de reparación y mantenimiento conforme al presupuesto, al **vehículo Toyota Hilux N° ALE 521**, perteneciente al **Fondo Ganadero,** que presta servicio en la Oficina Central.

Partes a Reparar, cambiar y realizar mantenimientos:

Reparaciones de disco y tambores de freno, mantenimientos de mordaza de freno, Cambiar Jgo. Pastillas de freno delantero, cambiar zapatas de freno trasero, cambiar jgo cubetas de freno trasero, cambiar sist. Servo freno, cambiar bomba central de freno, cambiar bujes, rotulas inferior y superior de suspensión delantera, cambiar amortiguadores delantero, soporte de goma suspensión delantera y bujes estabilizador, cambiar rulemanes de masas delantera, reparaciones de homocinéticas y cambio de guardapolvos, cambiar brazo zeta y pitman de dirección, , cambiar kits de embrague, cambiar cojinete de empuje, bomba central y auxiliar de embrague, cambiar guardapolvo, horquilla, corona volante.

Roberto Martínez
Jefe División Transporte

Servicio Integral del Automotor
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Telefax: 021 557 826 / 0981 544 [illegible]

Obs. Esta Orden deberá ser devuelta con la factura.