ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 27 de noviembre de 2023

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2012

Chapa N° BLA 279_ Nº de orden: _____ **Dependencia:** DIVISIÓN TESORERÍA

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
725	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
AMORTIGUADORES DELANTEROS				1,00	1.037.000	1.037.000
TORRETA				1,00	332.000	332.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	120.000	120.000
MANO DE OBRA				4,00	110.000	440.000
MUÑEQUÍN				1,00	195.000	195.000
					TOTAL	2.124.000

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

FUNCIONARIO RESPONSABLE TALLER	JEFE DE TALLERES	JEFE DE DIVISIÓN SERVICIOS GENERALES
Los precios mencionados se ajustan al contrato. Oscar R. Leguizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	Juan Alberto Grey Arrua Jefe de Sección Talleres BNF	Emilio A. Maldonado C. Jefe División de Servicios Generales

Automotor

ISUZU

HYUNDAI

GEELY

IMPORTACIÓN Y VENTA DE VEHICULOS Y REPUESTOS

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0173123 725

Nombre o Razón Social: *BANCO NACIONAL DE FOMENTO*

R.U.C.: *80000856-1* **FECHA:** 27/11/2023

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU413155
CHAPA:	BLA 279	**COLOR:**	GRIS		
KM:	87,083	**Contrato Nº**			2022-TESORERÍA

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
13 – 1.1	Amortiguadores delanteros.	1	1,037,000	1,037,000
13 – 1.8	Torreta.	1	332,000	332,000
13 – 1.19	Materiales auxiliares.	1	120,000	120,000
13 – 1.20	Mano de Obra	4	110,000	440,000
18 – 1.4	Mu?equin.	1	195,000	195,000
	TOTAL GS.			2,124,000

TOTAL GENERAL	**2,124,000**

Vº. Bº. CONTRATISTA
CARLOS DIAZ
ADMINISTRACION TALLER
Automotor

Juan Alberto Gray Medina
Jefe de Sección Talleres
BNF