DUPLICADO

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	Orden de Compra y/o Servicio	110/2023

Razón Social: FRIO UNIVERSAL S.R.L

Fecha de Emisión: 17/04/2023

RUC: 80006573-5
REFERENCIA: LCO Nº 01/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA DEPENDENCIAS DEL IBS" I.D Nº 411.677
Nota: (a)Sirvase a proveer los elementos que se detallan a continuación de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra

Plazo de Entrega: Los servicios serán entregados dentro de los plazos establecidos en el cronograma de entregas del pliego de bases y condiciones

Item	Cant.	Unidad	Descripción	Marca	Excenta	Precio Unit. Grab. 10 %	Total
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-2270**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-2269**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-48000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1959**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-48000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1959**				
4.6.6	4	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 48.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			50.000	200.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1914**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-18000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1914**				
4.4.3	2	UNIDAD	Provision de repuesto - capacitor para ventilador 18.000 BTU			50.000	100.000
4.4.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de capacitor			300.000	300.000
4.6.3	2	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 18.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			80.000	160.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1908**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1908**				
4.6.7	4	UNIDAD	Provision de repuestos -gas para 60.000 BTU (cotizar por 1 kilo)			50.000	200.000
4.6.8	1	UNIDAD	Mano de obra por carga de gas refrigerante			300.000	300.000
3			**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1907**	MIDEA			
3.1	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE FILTRO, DE TURBINA, CONDENSADOR Y DEL EVAPORADOR, REVISIÓN DE PÉRDIDA DE GAS REFRIGERANTE DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT			250.000	250.000
3.2	1	UNIDAD	LIMPIEZA DE LA SERPENTINA, DE LA BANDEJA Y DEL DRENAJE DE EQUIPOS TIPO SPLIT. REAPRIETE DE BORNES DE LOS CIRCUITOS DE MANDO Y FUERZA DE EQUIPO DE CLIMATIZACION.			250.000	250.000
4			**MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO SPLIT-60000 BTU COD. PATRIMONIAL 12008-177-01-1907**				
4.1.7	1	UNIDAD	Provision de repuesto - compresor de 60.000 BTU			1.400.000	1.400.000
4.1.8	1	UNIDAD	Mano de Obra por cambio de Compresor			900.000	900.000
			IVA %:				**7.160.000**
			TOTAL:				**7.160.000**

Son guaraníes: SIETE MILLONES, CIENTO SESENTA MIL.----------

Forma de pago: Crédito

Lugar de entrega: Instituto de Bienestar Social-Complejo Santo Domingo

Lic. Angélica Zanabria
Directora Administrativa
Instituto de Bienestar Social

Firma del Director
Dirección Administrativa

Firma del Director General
Dirección General

Dependencia solicitante:

USO INTERNO

Instituto de Bienestar Social

Expediente:
Resolución:
Ejecución

FRÍO UNIVERSAL S.R.L.
RUC: 80006573 - 5
Acceso Sur 1371
(021) 527 343
17/04/23