Tetã Rembiapo
TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ
Servicio Nacional de
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

San Lorenzo, 01 de Diciembre de 2021

ORDEN DE TRABAJO N° 08

Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 10/2021 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP 6054 S/N° G19R990030 Cod. Patr. N°34194 - Dpto. de RRHH				
CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total	PLAZO DE ENTREGA
1	Rodillo alimentador del casette	580.000	580.000	10 dia calendarios
1	Mano de obra por cambio de alimentador de casette	50.000	50.000	
1	Correa del scaner	700.000	700.000	
1	Mano de obra por cambio de correa de scaner	50.000	50.000	
1	Alimentador de Bandeja B1	540.000	540.000	
1	Mano de obra por cambio de Bandeja B1	50.000	50.000	
2	Rodillo alimentador de ADO	450.000	900.000	
1	Mano de obra por cambio de rodillo alimentador del ADO	30.000	30.000	
2	Sensor Duplex	180.000	360.000	
1	Mano de obra por cambio de sensor duplex	30.000	30.000	
2	PAD de retardo del ADO	480.000	960.000	
1	Mano de obra por cambio del PAD de retardo del ADO	30.000	30.000	
1	Rodillo de transferencias	1.900.000	1.900.000	
1	Mano de obra por cambio de rodillo de transferencias	120.000	120.000	
1	Actuador del sensor de registro	180.000	180.000	
1	Mano de obra por cambio del sensor de registro	30.000	30.000	
1	Alimentador BYPASS	950.000	950.000	
1	Mano de Obra por cambio de alimentador de bypass	70.000	70.000	
1	ADO (Alimentador de Originales)	4.300.000	4.300.000	
1	Mano de obra por cambio de ADO-alimentador de originales	220.000	220.000	
1	Mantenimiento general- limpieza (interior/exerior configuración	650.000	650.000	
Total			12.700.000	

Teófilo Pintos
Centro de copiado

Oscar Rempiez

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Sr. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado