| DINAC | **ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO** | GOBIERNO DEL PARAGUAY / PARAGUÁI REKUÁI |
|---|---|---|
| **Código: FL-SDAF-09** | **Revisión: 00** | **Página 1 de 1** |

**Número del llamado:** CD N° 31/2023 | **Contrato: N°:** 47/2023

**Nombre del llamado:** "Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Ascensores ATLAS del MDN" AD Referemdum

**Proveedor:** HOLLER Ingenieria S.R.L.

| LOTE | ITEM | DESCRIPCION 47884 / 47885 / 47887 | UNID. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Mantenimiento Correctivo de Ascensor N° 47884/5** | | | | |
| *** | 47 | Provisión de Bobina de Relay de Comando y Selector | Unid. | 3 | 1.182.500 | 3.547.500 |
| *** | 48 | Mano de obra para el cambio de Bobina de Relay de Comando y Selector | Unid. | 3 | 443.646 | 1.330.938 |
| | | **ASCENSOR PRESIDENTE N° 47887** | | | | |
| *** | 55 | Provisión Botones Numerados de Panel de Comandos e indicador de Pocisión | Unid. | 1 | 128.192 | 128.192 |
| *** | 56 | Mano de Obra para el cambio de Botones Numerados de Panel de Comando e Indicador de Pocisión | Unid. | 1 | 36.281 | 36.281 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | **TOTAL** | **5.042.911** |

**SON GUARANIES: Cinco millones cuarenta y dos mil novecientos once.----------**

**FECHA:** 06/05/2024

**OBSERVACIONES:** Plan de Entrega de Servicios: 10 (diez) días a partir del primer día hábil siguiente de la recepción de la **ORDEN DE TRABAJO / SERVICIO** emitido por el Fiscal designado.

**FISCAL TITULAR:**

LIC. NATALIA GIMÉNEZ
GCIA. ADMI. / SDAF
DINAC

**CONTRATISTA:**

**NERI C. OJEDA**
**TÉCNICO**
**HOLLER INGENIERIA S.R.L.**