BNF TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Asunción, Viernes 24 de Marzo del 2023

Señores
GERENCIA DE OPERACIONES
S.I.T. PARAGUAY S.A
Avda. Primer Presidente 2128 c/Itapuá
Teléfono: 202-545

Presente:

Nos dirigimos a ustedes a los efectos de solicitarles él envió de técnicos para realizar trabajos de verificación y asistencia técnica al sistema de alarmas (**antiintrusion e incendio**) de "**CARÁCTER URGENTE**" en la Sucursal del Banco Nacional de Fomento de "**ARROYOS y ESTEROS**"

Teniendo en cuenta la "**revisión general de todo el sistema**" específicamente en la Partición I, zona 5 sensor de movimiento PIR gerencia por constantes disparos sin motivo, también verificar que transmita por IP y en la bóveda que tenga instalado un sensor antisísmico y un pulsador de pánico, enviar nombre, apellido con N° de C.I. de los técnicos que realizaran la asistencia técnica.

Así mismo les recordamos que se debe tener la conformidad de los responsables de la dependencia "**realizar varias veces pruebas de todo el sistema en forma general así garantizar el normal funcionamiento del mismo**" también se debe contar con la hoja de trabajo firmada y sellada por los responsables de la dependencia (Gerente, Subgerente, Jefa/e).

Atentamente,

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SEGURIDAD

RICHAR EBERT TOLEDO B.
Jefe
Sección Control de Alarmas

MARIA CRISTINA MERCADO R.
Jefa
División Monitoreo

JUAN CARLOS ABDALA AVILA
Encargado
Gerencia Departamental de Seguridad

GRUPO SIT S.A. Juan Medina
Jefe Operativo

Fecha: 24/03/2023
Hora: 08:33