Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 395

NOMBRE O RAZON SOCIAL:	**GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO**	**RUC.**	1051482-1
DOMICILIO:	Tte. Alcorta N° 125 c/Avda. Fernando de la Mora	**TERL/FAX:**	(021)557 826
F. EMISIÓN:	08/05/2023	**F. ENTREGA:**	11/05/2023
LUGAR ENTREGA	TALLER DNA		

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS	VEHICULO: 43 - CHEVROLET - BGZ 898		EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Mantenimiento - Mano de obra.	180.431	-	-	180.431
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Motor de arranque - Mantenimiento.	477.570	-	-	477.570
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Motor de arranque - Cambio de carbones.	280.184	-	-	280.184
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Motor de arranque - Cambio de bujes.	261.584	-	-	261.584
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Motor de arranque - Cambio de porta carbones.	448.373	-	-	448.373
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Motor de arranque - Mano de Obra.	354.584	-	-	354.584
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Motor de arranque - Materiales Auxiliares.	246.986	-	-	246.986

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Pablo O. Sandoval L.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Servicio Integral del Auto...
de Gladys J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 395

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS	VEHICULO: 43 - CHEVROLET - BGZ 898		EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de motor - Provision de soporte de caja .	630.766	-	-	630.766
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Rotulas inferiores cada uno.	377.581	-	-	755.162
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Provision de barzo Z.	661.845	-	-	661.845
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Provision brazo pitman.	765.757	-	-	765.757
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Rotulas superiores cada uno.	348.463	-	-	696.926
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Juego de Bujes de parrilla superior .	404.184	-	-	808.368
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Juego de Bujes de parrilla inferior .	445.781	-	-	891.562
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Provision y cambio de bieletas LH RH.	317.384	-	-	634.768
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Provision y cambio juego de rulemans y reten de masa LH RH.	551.970	-	-	1.103.940

Pablo D. Sandoval L.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Servicio Integral del Auto...
de Gustavo Adolfo Cabañas
RUC: 1051482-1
Tel. 0981 541 ...

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay
Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 395

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
N°	LETRAS	VEHICULO: 43 - CHEVROLET - BGZ 898		EXENTAS	5%	10%
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera -Juego de Bujes barra estabilizadora .	311.184	-	-	311.184
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Materiales Auxiliares.	267.784	-	-	535.568
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion de suspension delantera - Mano de obra.	734.757	-	-	734.757
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Reparacion de sinfin .	903.645	-	-	903.645
2	Dos	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Mantenimiento - Provision de fluido hidraulico 500 cc.	26.119	-	-	52.238
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Reparacion columna de direccion.	700.770	-	-	700.770
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Alineacion y control de pisada.	273.984	-	-	273.984
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Alineacion y Balanceo 4 ruedas.	157.593	-	-	157.593
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Materiales Auxiliares.	350.977	-	-	350.977

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Pablo J. Sandoval L.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Centro Integral del Auto...
de Gloria J. Moreno Caballero
RUC: 1051482-1
Teléfono: 0981 54...

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana
Paraguay

Dirección Nacional de Aduanas
RUC: 80029222-7
Teléfono (021) 416 2000 R.A.
FL_ADQ_08 - Rev. 00

Orden de Servicio

N° 395

CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				EXENTAS	5%	10%
N°	LETRAS	VEHICULO: 43 - CHEVROLET - BGZ 898				
1	Uno	CHEVROLET S 10. Servicio de mantenimiento y reparacion de motor.Reparacion suspension de direccion - Mano de Obra.	589.170	-	-	589.170
				0	0	13.808.692
SUB-TOTALES						13.808.692

TOTAL A PAGAR: Guaraníes Trece millones ochocientos ocho mil seiscientos noventa y dos.-

Liquidación del IVA: (5%) 0.- (10%) 1.255.336.- Total IVA: 1.255.336.-

Observaciones:	Res. N°	Dict. UOC N°	CC N°	CDP N°	Saldo Anterior	Monto	Saldo Actual
CHEVROLET - S10 DOBLE CABINA -- BGZ 898 -- 2011.-	1018	424/2022	LP-23015-22-219381	44/23 - 7/23	649.876.281	13.808.692	636.067.589

DPTO. DE TRANSPORTE (Solicitud de los Servicios)	COORDINADOR DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (Verificación de la efectiva recepción)	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (Autorización para el pago)

Pablo O. Sandoval L.
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas

Lic. Carlos A. Zárate G.
Jefe Interino
Dpto. de Transporte
Dirección Nacional de Aduanas