DINAC	ORDEN DE TRABAJO/SERVICIO	■ GOBIERNO ■ NACIONAL Paraguay de la gente
Código: FL-SDAF-09	Revisión: 00	Página 1 de 1

Número del llamado: LCO SBE N°29/2021 | **Contrato:** 56/2021

Nombre del llamado: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOBOMBAS MAGIRUS DEL AISP

Proveedor: CANTERO S.A

LOTE	ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	2	Vehiculo ARFF MAGIRUS Dragon-X-6 - A2 - Chapa No. AAFH 390 CP 25005.03.55.0717				-
1	2.1	Filtro anti polen	Unid.	1	225.508	225.508
1	2.2	Mano de obra de cambio de filtro anti polen	Unid.	1	281.886	281.886
1	2.3	Mano de obra de cambio de aceite motor cursor 13	Unid.	5	281.886	1.409.430
1	2.4	Aceite de motor CURSOR 13 (URANIA LD7) SAE 15W40-ACEA E5/E7-API CI4	Unid.	60	50.739	3.044.340
1	2.5	Filtro de aceite de motor CURSOR 13	Unid.	4	563.772	2.255.088
1	2.6	Mano de obra de cambio de filtro de aceite de motor cursor 13	Unid.	4	281.886	1.127.544
1	2.7	Filtro de aire completo de motor cursor 13 filtro interno y externo	Unid.	2	2.480.596	4.961.192
1	2.8	Mano de obra de cambio de filtro de aire completo de motor cursor 13 filtro interno y externo	Unid.	2	281.886	563.772
1	2.9	Filtro de combustible de motor cursor 13	Unid.	2	1.127.544	2.255.088
1	2.10	Mano de obra de cambio de filtro de combustible de motor cursor 13	Unid.	2	281.886	563.772
1	2.11	Pre filtro de sedimentaci?n de combustible motor CURSOR 13	Unid.	4	610.752	2.443.008
1	2.12	Mano de obra de cambio de pre filtro de sedimentaci?n de combustible de motor cursor 13	Unid.	4	281.886	1.127.544
1	2.13	Filtro VGT para motor cursor 13	Unid.	2	892.638	1.785.276
1	2.14	Mano de obra de cambio de filtro vgt para motor cursor 13	Unid.	2	56.377	112.754
1	2.15	Aceite de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500 TES 295 (CASTROL TRANS SYND)	Unid.	96	84.565	8.118.240
1	2.16	Mano de obra de cambio de aceite de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	96	56.377	5.412.192
1	2.17	Filtro de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	4	2.480.596	9.922.384
1	2.18	Mano de obra de cambio de filtros de transmisi?n autom?tica ALLISON 4500	Unid.	4	56.377	225.508
1	2.19	Filtro de aspiraci?n de vapores de aceite del motor	Unid.	1	315.712	315.712
1	2.20	Mano de obra de cambio de filtro de vapores de aceite del motor	Unid.	1	563.772	563.772
1	2.21	Correa poly V auxiliar de mando	Unid.	1	112.754	112.754
1	2.22	Mano de obra de cambio de correa poly V auxiliar de mando	Unid.	1	563.772	563.772
1	2.23	Correa poly V de compresor	Unid.	1	169.131	169.131
1	2.24	Mano de obra de cambio de correa poly V de compresor	Unid.	1	563.772	563.772
1	2.25	Filtro de la unidad de procesamiento de aire APU	Unid.	2	338.263	676.526
1	2.26	Mano de obra de cambio de filtro de la unidad de procesamiento de aire APU	Unid.	2	281.886	563.772
1	2.27	Aceite de direcci?n hidr?ulica asistida TUTELA GI/A (ATF DEXRON II D)	Unid.	12	50.739	608.868
1	2.28	Mano de obra de cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica asistida	Unid.	12	563.772	6.765.264
1	2.29	Filtro del sistema de direcci?n asistida	Unid.	1	1.014.789	1.014.789

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil · Departamento S.E.I. · Tesorería

Daniel Samaniego Torres

1	2.30	Mano de obra de cambio de filtro de direcci?n asistida	Unid.	1	563.772	563.772
1	2.31	Filtro de la direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	1	1.014.789	1.014.789
1	2.32	Mano de obra de cambio de filtro de direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	1	563.772	563.772
1	2.33	Aceite de la direcci?n hidr?ulica asistida trasera TUTELA GI/A (ATF DEXRON II D)	Unid.	12	50.740	608.880
1	2.34	Mano de obra de cambio de aceite de direcci?n hidr?ulica asistida trasera	Unid.	12	563.772	6.765.264
1	2.35	Filtro de la unidad de tratamiento de aire	Unid.	1	90.203	90.203
1	2.36	Mano de obra de cambio de filtro de unidad de tratamiento de aire	Unid.	1	281.886	281.886
1	2.39	Junta de la trampilla de acceso de agua y/o espuma(agente emulsor)	Unid.	3	474.081	1.422.243
1	2.40	Mano de obra de cambio de junta de trampilla de acceso de agua y/o espuma(agente emulsor)	Unid.	3	281.886	845.658
1	2.45	Aceite de cuerpo de cojinetes de bomba VISION 15W40	Unid.	12	33.827	405.924
1	2.46	Mano de obra de cambio de aceite de cuerpo de cojinete de bomba	Unid.	12	845.658	10.147.896
1	2.47	Gas refrigerante para aire acondicionado R134 A	Unid.	6	67.653	405.918
1	2.48	Mano de obra de carga de gas refrigerante para aire acondicionado y control de funcionamiento	Unid.	6	845.658	5.073.948
1	2.49	Bomba de agua de motor cursor 13	Unid.	1	1.634.939	1.634.939
1	2.50	Mano de obra de cambio de bomba de agua de motor cursor 13	Unid.	1	1.691.316	1.691.316
1	2.55	Sensor de filtro de aire	Unid.	2	101.479	202.958
1	2.56	Mano de obra de cambio de sensor de filtro de aire	Unid.	2	845.658	1.691.316
1	2.61	Cableado de nodo 3 de bomba	Unid.	1	2.818.860	2.818.860
1	2.62	Mano de obra de cambio de cableado de nodo 3 de bomba	Unid.	1	1.691.316	1.691.316
1	2.117	Pastillas de freno con indicador de desgaste	Unid.	4	8.569.334	34.277.336
1	2.118	Mano de obra de cambio de pastillas de freno con indicador de desgaste	Unid.	4	281.886	1.127.544
					TOTAL	131.078.396

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS.

FECHA: 03/10/2022

OBSERVACIONES:

FISCAL TITULAR:

FISCAL ADJUNTO: Daniel Samaniego Torres
Jefe - Dto. SEI
AISP - DINAC

Prefectura Naval Boliviana · Departamento S.E.I. · Jefatura · Armada Boliviana

CONTRATISTA:

CANTERO S.A.
RUC: 8005[illegible]-1