TetaRekuáiPo
TYMBA RÉSAIHA IPORAMBYRA
ServicioNacionalde
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT1 = 6334.
FT2 = 5819.

FT3
O.T.N° 353

Fecha: 15/09/2023

Taller:
Toyotoshi S.A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación y/o Mantenimiento** del Vehículo Marca: TOYOTA HILUX ..... Chapa N°: AAPB 596 ..... Orden N°: 325 .....
Kilometraje: 115.882 ..... al servicio de: U.7 Rozo Colorado .....
según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Segun Presupuesto Nº 337811.
	Segun Presupuesto Nº 11217876 Adicional

Sr. Guillermo Bordón
Jefe de Dpto. Transporte y Taller

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Observaciones: .....

Plazo de entrega: Cinco días.

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres: ..... Sr. Guillermo Bordón
Firma y Aclaración — Jefe de Dpto. Transporte y Taller — Sello

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento: ..... Sr. Alcides Domecq C.
Firma y Aclaración — Fiscalizador del Parque Automotor — Sello

Recibido por (Taller Externo): .....
Firma y Aclaración — Sello

SOLEDAD MONGES
Supervisor Administrativo
Dpto. Servicio - Div. Post Venta
Toyotoshi S.A.