MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA	ORDEN DE PRESTACION DE SERVICIO	138

Señor (es): TALLER INTEGRAL S.A.
Dirección: san Francisco 1374 ESQ/San Cosme
N° RUC: 80053036-6
Teléfono: (595 21) 211.260

FECHA: 4 de noviembre de 2019
PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

Mantenimiento CAMIONETA D. CAB. MITSUBISHI Chapa N°: BNF-405

ITEM	CANTIDAD	SERVICIO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL EN GUARANIES EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	1	1.1	CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE	130.000	-	-	130 000
2	1	1.2	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	150.000	-	-	150 000
3	1	1.3	CAMBIO DE FILTRO DE AIRE	170.000	-	-	170 000
4	1	1.4	CAMBIO DE ACEITE MOTOR (7 LTS.P/EVENTO)	480.000	-	-	480 000
5	1	1.5	MANTEMENTO DE BOMBA INYECTORA	1.100.000	-	-	1.100 000
6	1	1.6	REPARACION DE COMPLETO DE BOMBA INYECTORA	2 600 000	-	-	2.600 000
7	2	1.11	CAMBIO DE SOPORTE MOTOR	497.700	-	-	995 400
8	1	1.13	CAMBIO DE CORREA DENTADA Y/O CADENA	710 000	-	-	710 000
9	20	1.56	MANO DE OBRA P/HORA	50 000	-	-	1.000 000
10	3	2.1	CAMBIO DE ACEITE CAJA,DIFERENCIAL TRASERA Y DELANTERA	424.900	-	-	1.274.700
11	2	2.31	MANO DE OBRA P/HORA	50 000	-	-	100 000
12	4	7.6	CAMBIO DE BUJE PARRILLASUPERIOR	260.167	-	-	1.040 668
13	2	7.7	CAMBIO DE BUJE PARRILLA INFERIOR	260.167	-	-	520 334
14	2	7.8	CAMBIO DE BUJE BARRA ESTABILIZADOR CENTRAL	142.100	-	-	284.200
15	4	7.9	BUJE BARRA ESTABILIZADOR LATERAL	142.100	-	-	568 400
16	10	7.10	MANO DE OBRA P/HORA	50 000	-	-	500 000
17	2	3.1	AMORTIGUADOR DELANTERO	472.267	-	-	944.534
18	1	3.4	CAMBIO DE MUÑEQUIN CURVO INTERIOR	472.267	-	-	472.267
19	1	3.5	CAMBIO DE MUÑEQUIN CORTO LADO RUEDA	472.267	-	-	472.267
20	2	3.6	CAMBIO DE ROTULA SUPERIOR	472 267	-	-	944.534
21	2	3.7	CAMBIO DE ROTULA INFERIOR	472.267	-	-	944.534
22	4	3.8	BUJE TENSOR CAJ	263 667	-	-	1.054.668
23	10	3.23	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	500.000
24	1	5.1	CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLA DE FRENO	930 000	-	-	930.000
25	4	5.2	CAMBIO DE FIBRA DE FRENO TRASERO	390 000	-	-	1.560.000
26	2	5.3	RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO	110 000	-	-	220.000
27	2	5.4	RECTIFICACION DE TAMBOR, TRASERO	110 000	-	-	220.000
28	2	5.5	CAMBIO DE FLUIDO D/FRENO	69.300	-	-	138 600
29	2	5.6	CAMBIO DE JGO. DE REPARO DE MORDAZA DE FRENO	252.467	-	-	504.934
30	1	5.8	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE FRENO	630.000	-	-	630.000
31	2	5.32	CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO TRASERO COMPLETO	472.267	-	-	944.534
32	2	5.33	CAMBIO DE REGULADOR DE ZAPATA DE FRENO	190.167	-	-	380.334
33	7	5.34	MANO DE OBRA P/HORA	50 000	-	-	350 000
34	1	4.1	CAMBIO DE DISCO DE FRENO	730.000	-	-	730 000
35	1	4.2	CAMBIO DE PLATO DE PRESION	810.000	-	-	810 000
36	1	4.11	CAMBIO DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE	794.967	-	-	794 967
37	5	4.12	MANO DE OBRA P/HORA	35 000	-	-	175 000
38	1	10.1	LAVADO COMPLETO DE VEHICULO	155 000	-	-	155 000
39	1	8.16	CAMBIO DE COLECTOR DE ARRAQUE	655.667	-	-	655 667
40	1	8.17	CAMBIO DE INDUCIDO DE ARRANQUE	729.167	-	-	729 167
41	1	8.18	REPARACION DE CAMPO DE ALTERNADOR	450 000	-	-	450 000
42	1	8.22	CAMBIO DE RULEMAN DE ALTERNADOR	120 867	-	-	120 867
43	1	8.23	CAMBIO DE COLECTOR DE ALTERNADOR	472.267	-	-	472.267
44	1	8.24	CAMBIO DE DE RETEN DE ALTERNADOR	105.700	-	-	105.700
45	8	8.25	MANO DE OBRA P/HORA	50.000	-	-	400.000
SUB-TOTAL						0	25.433.543
LIQUIDACION DEL IVA:			IVA 5%: 0	IVA 10%:	2.584.868		
TOTAL							28.433.543

TOTAL A PAGAR (LETRAS): Guaraníes VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES.-

OBSERVACIONES

1) Corresponde al Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos del PRODERS - Convenio 04/19 LP N° 12010-191800SS - Coord. Administrativa

2) Si requiere servicio extra/adicional del diagnóstico necesario conforme a [illegible] vehículo : km.207.471, se deberá informar al PRODERS/MAG para su aprobación. La [illegible] de diagnóstico [illegible] por lo [illegible]

FIRMA ADMINISTRADOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACION: ADMINISTRADOR ANA E. ESTIGARRIBIA M.

FIRMA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE
ACLARACION: ING.AGR. JOSE A. GIMENEZ C.