Teta Renhãpo
TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ
Servicio Nacional de
CALIDAD Y SALUD ANIMAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

San Lorenzo, 07 de Marzo de 2023

ORDEN DE TRABAJO Nº 5

Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 31/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP 6054 S/N° G194R990013 Cod. Patr. N° 34191 - Comisión Interinstitucional

CANTIDAD SOLICITADA	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Precio Total	PLAZO DE ENTREGA
1	Cambio de kit cilindro	4.500.000	4.500.000	10 dia hábiles
1	Mano de obra por cambio de kit de cilindro	220.000	220.000	
1	Ensamble de chasis	6.500.000	6.500.000	
1	mano de obra por ensamble de chasis	350.000	350.000	
1	Cambio de Sensor de Duplex	180.000	180.000	
1	Mano de Obra por cambio de sensor de duplex	30.000	30.000	
2	Cambio de actuador de registro	200.000	400.000	
1	Mano de obra por cambio de actuador de registro	30.000	30.000	
2	Cambiode pila MNV	350.000	700.000	
1	Mano de obra por cambio de pila MNV	40.000	40.000	
2	Rodillo alimentador de ADO	450.000	900.000	
1	Mano de obra por cambio de alimentador de ADO	40.000	40.000	
1	Cambio de correa del Scanner	700.000	700.000	
1	Mano de obra por cambio de correa del scanner	50.000	50.000	
Total			14.640.000	

Sin otro particular motivo le saludo cordialmente

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Oscar Ramirez
Printe SA.

SENACSA CENTRO DE COPIADO
Teófilo Pintos
Dpto. Centro de Copiado

SENACSA CENTRO DE COPIADO
Ing. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado