ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción 18 de noviembre de 2021

Vehiculo Marca: Toyota Hilux **Tipo:** Camioneta **Modelo:** 2018

Chapa Nº HDZ 608__ Nº de orden: _____ **Dependencia:** SUCURSAL JUAN LEON MALLORQUIN

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
332							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
MANO DE OBRA				2,00	120.000	240.000
DISCO DE EMBRAGUE				1,00	1.174.600	1.174.600
PLATO DE PRESION				1,00	1.483.750	1.483.750
COJINETE DE EMPUJE				1,00	833.200	833.200
HORQUILLA EMBRAGUE				1,00	653.550	653.550
CRUCETAS CARDAN				1,00	662.950	662.950
					TOTAL	5.048.050

OBSERVACIONES: SEGÚN NOTA DE PRESUPUESTO N° 3862691 DE LA FIRMA TOYOTOSHI S.A.

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar. JULIO C. ORREGO A. Func. Resp. Serv. Mecánico Sección Talleres	Los precios mencionados se ajustan a lo vigente. Oscar R. Legnizamón Ovelar Asistente Sección Talleres Banco Nacional de Fomento	FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ Encargado Sección Talleres y Mantenimiento	

C.P. ANTONIO MAIDANA MEDINA
Jefe
Jefe de División de Servicios Generales
División de Servicios Generales

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

TOYOTOSHI S.A.

SGRC-F-003

PRESUPUESTO

Fecha: 18/11/2021
Cliente: 80000856-1 BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Vehiculo: 8AJEB8DD904211894
Chapa: HDZ608
Color: BLANCO
Kilometraje: 60982
Orden Nro.: T1-I-386269
Asesor.: Jacqueline Cardozo
Presupuesto Nro.: 3862691
Condición de pago: CREDITO 30 DIAS TALLER
Observaciones : Trabajo Menor

	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Precio Bruto	Descuento	Importe Iva	Neto	%
	Mano de Obra	2,00	109.091	218.182	0	21.818	240.000	0
A99	Disco de embrague	1,00	1.067.818	1.067.818	0	106.782	1.174.600	0
A99	Plato de presión	1,00	1.348.864	1.348.864	0	134.886	1.483.750	0
A99	Collnete de empuje	1,00	757.455	757.455	0	75.745	833.200	0
A99	Horquilla embrague	1,00	594.136	594.136	0	59.414	653.550	0
A99	Crucetas cardan	1,00	602.682	602.682	0	60.268	662.950	0
					0	458.914		
	Total General:						5.048.050	
	Desc. Redondeo Res. 347 - SEDECO				0			

Trazabilidad de contacto al cliente:

.....
.....
.....
.....

18 NOV 2021

Jaqueline Cardozo
Aux. Administrativo de Talleres
TOYOTOSHI S.A.

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Gerencia Talleres y Mantenimiento

Aprobación Parcial	Presupuesto Aprobado	Presupuesto no Aprobado
Firma del Asesor:	Firma del Asesor:	Firma del Asesor:
Fecha:.....	Fecha:.....	Fecha:.....
Hora:.....	Hora:.....	Hora:.....

resumendecotizacion.rpt Elaborado Por : jcardozo