CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE SERVICIO DE MANT. Y REP DE VEHICULOS N° 26/UT/DSG/DA/2023

Asunción, 27 de octubre de 2023

Señor
AUTOREPUESTO DIOVER S.A.
Avenida Cacique Lambaré Nº 207 – Fernando de la Mora
Tel.: (021) 556 647

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en marco de la **LPN N.º 03/2023 – ID N.º 422.734, CONTRATO N.º 06/2023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS,** y en mi carácter de Administrador del Contrato, a fin de solicitar el servicio de mantenimiento y reparación del rodado detallado más abajo, conforme la **NOTA DE PRESUPUESTO N.º 26/2023 de la firma adjudicada; el cual estará adjunto en dicho documento.**

DATOS DEL VEHICULO:

Móvil	: 29	**Tipo**	: AUTOMOVIL
Modelo/año	: RENAULT/LOGAN	**Chapa**	: BFR 087
Color	: GRIS	**Kilometraje**	: 138.803

SERVICIOS SOLICITADO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
1.1	Cambio de filtro de combustible	1	1	53.130	53.130
1.2	Cambio de filtro de aceite	1	1	40.635	40.635
1.3	Cambio de filtro de aire	1	1	53.130	53.130
1.5	Cambio de aceite de caja	1	8	93.766	750.128
1.6	Reposición de Refrigerante	1	5	31.270	156.350
1.17	Mantenimiento de Bomba de Presión	1	1	419.279	419.279
1.18	4 bujías multipuntos electrónicos	1	1	143.479	143.479
1.19	Juego de cables de bujías	1	1	175.364	175.364
2.1	Extremo de dirección	1	2	156.262	312.524
2.2	Bujes estabilizadores	1	4	53.130	212.520
2.3	Servicio de alineación	1	1	46.894	46.894
2.4	Servicio de balanceo	1	1	46.894	46.894
2.5	Cambio de correas de dirección hidráulica	1	1	109.390	109.390
3.1	Cambio de rotulas inferior y superior.	1	2	156.262	312.524
3.2	Cambio de bujes parrilla inferior y superior	1	4	93.766	375.064
3.4	Cambio de bujes barra estabilizador	1	4	62.518	250.072
3.6	Punto eje	1	2	328.126	656.252
4.1	Cambio de disco de embrague	1	1	321.867	321.867
4.2	Cambio de cojinete de empuje	1	1	281.254	281.254
4.3	Cambio de plato de presión	1	1	328.126	328.126
4.4	Cambio de ruleman piloto	1	2	62.518	125.036
5.8	Cambio de Fluido	1	2	31.270	62.540
5.9	Cambio Sensor ABS	1	2	390.622	781.244
5.10	Reparación ABS	1	1	687.478	687.478
7.19	Sonda Landa	1	1	512.000	512.000
Son total Guaraníes: Siete millones doscientos trece mil ciento setenta y cuatro.					**7.213.174**

Plazo de entrega del servicio:

- **Mantenimientos y reparaciones que no revisten BAJA COMPLEJIDAD**: entrega en un plazo máximo de 3 (días) a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten MEDIANA COMPLEJIDAD:** entrega en un plazo máximo de 5 (cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio.
- **Mantenimientos y reparaciones que revisten ALTA COMPLEJIDAD:** entrega dentro de los 15 (quince) días a partir de la recepción efectiva de la orden de servicio.

Lugar de entrega y recepción de trabajo: en el predio del taller.

Abg. Julio Fernández
Administrador del Contrato

Vº Bº Jefe de Área

RECIBIDO: Daisy Reyes

FECHA: 27 / 10 / 2023

Daisy Reyes

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80020265-0
Avda Cacique Lambaré 207 C/Fdo de la Mora
Asunción PY

44