TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

CALIDAD Y SALUD ANIMAL

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y TALLERES

ORDEN DE TRABAJO – TALLER EXTERNO

FT3

O.T. N° 186

Fecha: 15 / 11 / 2021.

FT1 = 5082.
FT2 = 4483.

Taller: Toyotoshi S.A.

Presente:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de solicitar la provisión de repuestos y servicios para la **Reparación** y/o **Mantenimiento** del Vehículo Marca: Toyota Hilux Chapa N°: BUS 399 Orden N°: 255
Kilometraje: 98858 al servicio de:
según FT1 y FT2, conforme al siguiente detalle:

REPARACION	
Motor	
Bomba Inyectora.	
Caja de Velocidad	
Caja Diferencial	
Cambio de Turbo	
Cambio de Sensor de Cigüeñal	

TREN DELANTERO	
Extremo Corto	
Extremo Largo	
Rotula Superior	
Rotula Inferior	
Buje Parrilla Inferior	
Buje Parrilla Superior	
Ruleman de Masa	

OTROS

Cantidad	Descripción
	Presupuesto Nº 385962 - 385962 1.

Observaciones:

Plazo de entrega: 5 cinco dias

V°B° Jefe Dpto. Transporte y Talleres

Firma y Aclaración:

Sello: Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

V°B° Jefe Dpto. Fizcalización y Seguimiento

Firma y Aclaración:

Sello: Sr. Alcides Domecq
Fiscalizador del Parque Automotor

Recibido por (Taller Externo)

Firma y Aclaración: Andres Campos

Sello: TOYOTOSHI S.A.
Division Post Venta

Sr. Dionicio Arévalos
Jefe del Dpto. de Transporte y Taller
SENACSA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Original