POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 022

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *30/9/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: AABM 832
CHASIS N°:93ZL50C01K8479311 — VEHÍCULO MARCA:IVECO
DEPENDENCIA:DIRECCION DE PREGRADO

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.2	Zapatas de frenos tras.	737.444	**737.444**
1	1.3	Tambores de Freno	495.074	**495.074**
1	1.4	Bomba central de freno	1.356.163	**1.356.163**
1	1.5	Ca?os flexibles de frenos	830.359	**830.359**
2	1.6	Resortes de zapatas	142.591	**285.182**
2	1.7	segureos de zapatas	127.012	**254.024**
2	1.9	Cementado de zapatas	92.186	**184.372**
1	1.10	Rectificacion de 2 tambores de Freno Trasero	22.736	**22.736**
5	1.11	Mano de obra	469.808	**2.349.040**
2	1.1	Cilindros de frenos trasero	285.830	**571.660**
3	1.8	Cambio de fluido de freno p/Litro	78.050	**234.150**
1	2.2	Punta eje izq.	1.356.163	**1.356.163**
1	2.3	Punta eje der.	1.356.163	**1.356.163**
1	2.4	Masa de rueda izq.	1.152.670	**1.152.670**
1	2.5	Masa de rueda der.	1.152.670	**1.152.670**
5	2.6	Mano de obra	78.050	**390.250**
1	3.5	Motor de arranque completo	2.641.309	**2.641.309**
1	3.6	Trabajos de terceros	280.668	**280.668**
5	3.7	Mano de obra	78.050	**390.250**
1	4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	284.430	**284.430**
1	4.3	Rotor de Alternador	392.021	**392.021**
1	4.4	Estator de Alternador	407.065	**407.065**
1	4.5	Correa de Alternador	223.515	**223.515**
1	4.6	Rulemanes de Alternador	173.563	**173.563**
1	4.7	Polea de alternador	407.726	**407.726**
1	4.8	Carcasa Trasera de alternador	230.229	**230.229**
1	4.9	Carcasa delantera de alternador	238.563	**238.563**
5	4.11	Mano de obra	78.050	**390.250**
1	5.10	Conmutador de luces	1.352.066	**1.352.066**
1	5.11	Bulbo de marcha atr?s	218.515	**218.515**
1	5.12	Bulbo de frenos	170.715	**170.715**
1	5.13	Bulbo de punto muerto	221.930	**221.930**
1	5.14	Espejo retr. Ext. izq.	704.335	**704.335**
1	5.15	Espejo retr. Ext. Der.	704.335	**704.335**
5	5.16	Mano de obra	78.050	**390.250**
1	6.1	Juego de camisa	709.562	**709.562**
1	6.3	Juego De Aros	720.918	**720.918**
1	6.4	Juego de Juntas	532.632	**532.632**
1	6.5	Juego De casquillos de biela	617.679	**617.679**
1	6.6	Juego De caquillos de Bancada	687.146	**687.146**
1	6.7	Valvulas de Admision	471.174	**471.174**
1	6.8	Valvulas de Escape	471.174	**471.174**
1	6.9	Junta de Tapa de Cilindros	504.393	**504.393**
10	6.25	Cambio de aceite motor p/Litro	39.559	**395.590**
1	6.26	Filtro de aceite	201.791	**201.791**
1	6.27	Filtro de Aire	272.115	**272.115**
1	6.28	Filtro de Combustible	177.206	**177.206**
1	6.29	Regulador de Cadena de Distrib.	617.574	**617.574**
1	6.30	Soporte de caja	595.260	**595.260**
		TOTAL		**29.524.069**

Son guaranies: Veintinueve millones quinientos veinticuatro mil seseta y nueve----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE N° 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80028285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección General de Administración y Finanzas
TESORERÍA ACTIVIDAD 04 "PREVENCIÓN DE HECHOS PUNIBLES"

R.U.C.: 80016197-1
Dirección : El Paraguayo Independiente N° 289 entre chile y Nuestra Señora de la Asunción - Asunción
Teléfono: 021- 445-008

ORDEN DE SERVICIO Nº 025

Proveedor: AUTOREPUESTOS DIOVER S.A — Fecha: *7/10/2022*
Dirección: Avda. Cacique Lambare N° 207 y Mencia de Sanabria
Teléfono: *(0992) 436 545*

DATOS DEL VEHICULO

CHAPA N°: SIN CHAPA — VEHÍCULO MARCA:MERCEDES BENZ
CHASIS N°:9BM979046GS032072
DEPENDENCIA DPTO. INTENDENCIA

Le solicitamos realizar el siguiente trabajo abajo descriptos, conforme con las especificaciones de esta Orden de Servicio:

CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario Respuesto	Precio Total
1	1.1	Cambio de cardan trasero	1.162.620	**1.162.620**
1	1.2	Cambio de crucetas	268.920	**268.920**
1	1.3	Cambio de reten palier cada uno	162.360	**162.360**
1	1.4	Desmontar y montar caja	264.373	**264.373**
1	1.5	Reparaci?n de diferencial trasero	1.245.020	**1.245.020**
1	1.6	Reparaci?n de transferencia	1.431.466	**1.431.466**
8	1.7	Mano de obra	155.000	**1.240.000**
1	2.1	Cambio mu?equin de direcci?n ambos lados	403.260	**403.260**
1	2.2	Cambio prisionero y tuerca de rueda	54.120	**54.120**
1	2.3	Brazo pitman	405.813	**405.813**
1	2.4	Brazo zeta	381.976	**381.976**
1	2.5	Juego de rep. de sinf?n de direcci?n	520.426	**520.426**
8	2.9	Mano de obra	155.000	**1.240.000**
1	3.1	Cambio de par de amortiguadores traseros original	719.840	**719.840**
1	3.2	Cambio de bujes el?sticos	147.326	**147.326**
1	3.3	Rulemanes de masa	308.746	**308.746**
4	3.4	Alineaci?n y Balanceo	68.820	**275.280**
1	3.5	Retenes de masa	109.106	**109.106**
5	3.7	Mano de obra	155.000	**775.000**
1	4.1	Cambio de disco de embrague	858.506	**858.506**
1	4.2	Cambio de cojinete de empuje	506.853	**506.853**
1	4.3	Cambio de plato de presi?n	1.123.466	**1.123.466**
1	4.4	Cambio de ruleman piloto	83.426	**83.426**
5	4.5	Mano de obra	155.000	**775.000**
1	5.1	Cambio de juego de cubetas de freno de ambos lados	83.526	**83.526**
1	5.2	Reparaci?n de bomba central de freno	151.360	**151.360**
1	5.3	Cambio de pastilla de freno	443.226	**443.226**
1	5.4	Reparaci?n de mordaza freno de ambos lados	289.680	**289.680**
1	5.5	Cambio de fibra de freno trasero ambos lados	602.346	**602.346**
1	5.6	Cambio de cilindro de freno trasero	557.386	**557.386**
1	5.8	Rectificaci?n de disco de freno ambos lados	97.760	**97.760**
10	5.9	Mano de obra	155.000	**1.550.000**
1	6.1	Reparaci?n alternador	685.333	**685.333**
1	6.2	Reparaci?n motor de arranque	657.013	**657.013**
1	6.3	Luces de estacionamiento faros traseros (retroseso, giro	345.440	**345.440**
1	6.5	Control y reparaci?n de tablero	422.666	**422.666**
4	6.16	Mano de obra	155.000	**620.000**
1	11.1	Cambio de filtro de combustibles	102.133	**102.133**
1	11.2	Cambio de filtros de aire	136.746	**136.746**
1	11.3	Cambio de filtros de aceite	104.326	**104.326**
11	11.4	Cambio de fluidos	17.440	**191.840**
4	11.5	Mano de obra	155.000	**620.000**
		TOTAL		**22.123.684**

Son guaranies: Veintidos millones ciento veintitres mil seiscientos ochenta y cuatro----------

Contrato Nº 26/2022 LPN SBE Nº 5/2022 "Servicio de Mantenimiento y Reparación Menor de Vehiculos ID 405466"

OBS:		**EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS ES DE 3 (TRES) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO. LA GARANTÍA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS ES DE 3 (TRES) MESES A PARTIR DE LA ENTREGA DEL VEHICULO.**

HECTOR V. AGUILAR A.
Comisario Principal M.C.P.
Tesorero Habilitado Pagador

Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Tesorería Actividad 04

AUTOREPUESTOS DIOVER S.A.
TALLER - IMPORTADORA
RUC:80023285-0
Avda Cacique Lambare 207 c/Fdo de la Mora
Asuncion PY