ORDEN DE SERVICIOS (USO EXTERNO)

Lugar y Fecha: _Asunción, 25 de enero de 2021

Vehiculo Marca: HYUNDAI TUCSON **Tipo:** ___Camióneta **Modelo:** 2012

Chapa Nº __ BKR 859__ Nº de orden: _____ Dependencia : _DIVISION TESORERIA_

R/M Nº	INGRESO AL TALLER		SALIDA DEL TALLER		KILÓMETROS		COMBUSTIBLE
	Fecha	Hora	Fecha	Hora	Entrada	Salida	Entrada
25							0---1/4---1/2---3/4---LL
							Salida
							0---1/4---1/2---3/4---LL

1. REPARACION

DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	REPUESTOS / ACCESORIOS	MARCA	PROCEDENCIA	CANT.	PRECIOS	
					Unitario	Total
JUEGO DE PASTILLA DELANTERO				1,00	810.000	810.000
JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO				1,00	540.000	540.000
FLUIDO DE FRENO				1,00	32.000	32.000
RECTIFICACION DE DOS DISCO DE FRENO DELANTERO				1,00	150.000	150.000
TORRRETA				2,00	432.000	864.000
AMORTIGUADORES DELANTERO				2,00	950.000	1.900.000
FOCO DE ALTA Y BAJA				2,00	120.000	240.000
CAMBIO ACEITE MOTOR(6 LITRO)				1,00	288.000	288.000
FILTRO DE ACEITE				1,00	130.000	130.000
FILTRO DE AIRE				1,00	82.000	82.000
FILTRO DE COMBUSTIBLE				1,00	255.000	255.000
VALVULA EXPANSORA				1,00	695.000	695.000
BOBINA				5,00	718.000	3.590.000
FILTRO RECIBIDOR DE AIRE ACONDICIONADOR				1,00	162.000	162.000
GAS REFRIGERANTE 134 A				1,00	300.000	300.000
POLEA DE COMPRESOR				1,00	1.600.000	1.600.000
RULEMANES DE ALTERNADOR				1,00	1.030.000	1.030.000
POLEA DE ALTERNADOR				1,00	850.000	850.000
FOCO DE FILAMENTO				2,00	24.000	48.000
FLUIDO DE DIRECCION HIDRAULICA				1,00	35.000	35.000
CAMBIO DE ACEITE DE CAJA (4 LITROS)				0,00	67.000	67.000
MANO DE OBRA				32,00	130.000	4.160.000
MATERIALES AUXILIARES				1,00	450.000	450.000
				0,00	0	0
					TOTAL	18.278.000

OBSERVACIONES: SEGÚN PRESUPUESTO AUTOMOTOR S.A N° 0170477

Sírvase remitirnos la Factura Correspondiente, acompañado de la presente orden de servicio

Atentamente,

FUNC. RESP. SERV. MEC.	FUNC. RESP. TALLER	JEFE DE TALLERES	FUNC. RESP. DEPENDENCIA
Lo mencionado se ajusta al servicio a realizar.	Los precios mencionados se ajustan al contrato.		

JULIO C. ORREGO A.
Func. Resp. Serv. Mecánico
Sección Talleres

Oscar R. Leguizamón Ovelar
Asistente Sección Talleres
Banco Nacional de Fomento

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ
Encargado
Sección Talleres y Mantenimiento

Jefe de División
Servicios Generales

Gerente
Gerencia Departamental de Administración

RUBÉN CENTURIÓN MÉNDEZ
Gerente
Gerencia Departamental de Administración

Automotor S.A.

ISUZU HYUNDAI

RUC.: 80001340-9

NOTA DE PRESUPUESTO

"NO VALIDO COMO COMPROBANTE DE VENTA"

Nº 0170477

Nombre o Razón Social: BANCO NACIONAL DE FOMENTO

R.U.C.: 80000856-1 **FECHA:** 22/01/2021

VEHICULO:	TUCSON	**MARCA:**	HYUNDAI	**CHASSIS:**	KMHJT81BACU419306
CHAPA:	BKR 859	**COLOR:**	GRIS		
KM:	141,412	**Contrato Nº**	762 / 2020		

Item.	Discriminación Repuestos	Cant.	Precio Unit.	10%
12 – 1.1	Juego de pastillas delantero	1	810,000	810,000
12 – 1.4	Juego de pastillas de freno trasero	1	540,000	540,000
12 – 1.8	Fluido de freno	1	32,000	32,000
12 – 1.10	Rectificación de dos discos de freno			
	delantero	1	150,000	150,000
13 – 1.8	Torreta	2	432,000	864,000
13 – 1.1	Amortiguadores delanteros	2	950,000	1,900,000
16 – 1.1	Foco de alta y baja	2	120,000	240,000
17 – 1.21	Cambio aceite motor (6 litros)	1	288,000	288,000
17 – 1.22	Filtro de aceite	1	130,000	130,000
17 – 1.23	Filtro de aire	1	82,000	82,000
17 – 1.24	Filtro de Combustible	1	255,000	255,000
19 – 1.10	Válvula expansora	1	695,000	695,000
19 – 1.14	Bobina	5	718,000	3,590,000
19 – 1.11	Filtro recibidor de aire acondicionado	1	162,000	162,000
19 – 1.12	Gas refrigerante 134 A	1	300,000	300,000
19 – 1.16	Polea de compresor	1	1,600,000	1,600,000
15 – 1.4	Rulemanes de Alternador	1	1,030,000	1,030,000
15 – 1.5	Polea de alternador	1	850,000	850,000
16 – 1.2	Focos de filamentos	2	24,000	48,000
18 – 1.14	Fluido de dirección hidraulica	1	35,000	35,000
20 – 1.6	Cambio aceite de caja (4 litros)	1	67,000	67,000
19 – 1.20	Mano de Obra	32	130,000	4,160,000
19 – 1.19	Materiales auxiliares	1	450,000	450,000
	TOTAL GS.			**18,278,000**

TOTAL GENERAL	**18,278,000**

25 ENE 2021

Vº Bº CONTRATISTA

Automotor S.A.

Administración - Servicio

Carlos Díaz

FRANCISCO ANDRES A. BENITEZ

Encargado

Sección Talleres y Mantenimiento