SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL PARAGUAY | PARAGUÁI TYMBA RESÃIHA IPORÃMBYRÃ TETÃ REMBIAPO | GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

San Lorenzo, 10 de Diciembre de 2024

ORDEN DE TRABAJO N° 19

Sres.
Printec S.A
PRESENTE

Sírvanse en realizar los servicios detallados en la Planilla Adjunta, correspondiente a la Contratación Directa N° 31/2022 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS RICOH, CON PROVISION DE INSUMOS" Contrato Abierto, plurianual, adjudicada a esta firma.

RICOH MP 6054 SP S/N° G 194R990015 Cod. Patr. N° 34190 - Dpto. Control Anabolicos (Residuos) DIGELAB

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Precio Total	Plazo de entrega
2	Cambio de rodillo alimentador del casette	580.000	1.160.000	10 dia Calendarios
1	Mano de obra por cambio de alimentador del casette	50.000	50.000	
1	Cambio de ADO (Alimentador de Originales)	4.300.000	4.300.000	
1	Mano de obra por cambio de ADO(alimentador de originales)	220.000	220.000	
1	Cambio de Cristal de exposición	2.900.000	2.900.000	
1	Mano de obra por cambio de Cristal de exposición	250.000	250.000	
1	Cambio kit toner	790.000	790.000	
1	Mano de obra por cambio de kit toner	50.000	50.000	
1	Limpieza (Interior/Exterior) Aspirado, diagnostico, configuración	650.000	650.000	
Total			10.370.000	

Sin otro particular motivo le saludo cordialmente

Teófilo Pintos
Dpto. Centro de Copiado

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. Teófilo Pintos
Jefe Dpto. de Centro de Copiado

Printec S.A.
Oscar Ramírez
Servicio Técnico